

Hyundai

HYUNDAI I30 CW (PD)(06.2017->) GOI+ MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW TGDI KAT 5-TÜRIG

VIN: TMAH381BAPJ140628



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 18/07/2023	Laufleistung 87320 km
Farbe Sunset Red / MIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	Fahrzeugtyp PKW	CO2 141
Hubraum 998	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 88 KW		

Equipment

Standard

Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Audiosystem: Radio (BMW)	4 Lautsprecher
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel schwarz, glänzend
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachantenne	Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachreling
Dachspoiler	3. Bremsleuchte	Einparkhilfe hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe + Türscheiben vorn Solarglas-Ausführung	Frontscheibe mit Bandfilter oben	Fußmatten
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäck-/Laderaummanagement-System
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Getränkehalter hinten	Getränkehalter vorn
Gurtstraffer	Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar

Heckscheibenwischer	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchte	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn mit Fach
Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT	Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Reifen 225/45 R17 ..W	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer LED	Tagfahrlicht LED	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Service-System: Update-Programm Map Care
Sondermodell Go!+	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachbediensystem
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zündschloss beleuchtet	
Optional		
Mica-Lackierung	Modellpflege	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Bewertungsdetails

Mechanisch

Überprüfte Punkte


Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



002	Abschlepphaken / -	Fehlt	Ersetzen
003	Füllflasche NothilfeKIT / -	Fehlt	Ersetzen
004	Kompressor NothilfeKIT / -	Fehlt	Ersetzen
005	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "	Kratzer	Ersetzen
			
006	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "	Kratzer	Ersetzen
			
007	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "	Kratzer	Ersetzen
			
008	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Polieren
			
011	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren



012 Schweller / Rechts

Delle

Reparieren



013 Tür / Hinten Rechts

Kratzer

Polieren



014 Kotflügel / Hinten Rechts

Hagelschaden

Reparieren



015 Kotflügel / Hinten Rechts

Kratzer

Polieren



016 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



017 Stoßfänger Spoiler / Hinten


Kratzer

Akzeptabel

018 Heckklappe / Kofferraumtür / -

Hagelschaden

Reparieren



019

Kotflügel / Hinten Links

Delle

Reparieren



020

Tür / Hinten Links

Delle

Akzeptabel

021

Tür / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel

022

Tür / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel

023

Dachholm / Links

Hagelschaden

Reparieren




024

Dach / -

Hagelschaden

Reparieren



025

Dachholm / Rechts

Hagelschaden

Reparieren



026	Türverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
027	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
028	C-Säulenverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
029	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Unten Unten	Kratzer	Ersetzen
			
030	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
031	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Reparieren
			

Fehlteile/Zubehör


- ☐ Abschlepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☒ Serviceheft
- ☒ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	5.5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hintere Fahrgasträume



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgasträume



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer




Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Rechts / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Dachholm / Links / Hagelschaden



Dachholm / Links / Hagelschaden



Dachholm / Links / Hagelschaden



Dachholm / Links / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dachholm / Rechts / Hagelschaden



Dachholm / Rechts / Hagelschaden



Dachholm / Rechts / Hagelschaden



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Unten Unten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Unten Unten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Unten Unten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Unten Unten / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle