


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 23/07/2022	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	42 018 km
Modelo	Nuevo 308 5P Allure Pack BlueHDi 130 S&S MAN	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico



Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Carcasa inf de retrovisor	4		Elemento	Intermitente lateral
		Posición	Izquierdo			Posición	Izquierdo
		Daños	Roto			Daños	Roto
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Manecilla exterior de puerta	6		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	Delantero Derecho			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-

Otros Daños

7		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

veh sucio