

Fiat


FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ079341



Beschreibung

	Zulassungsdatum 21/09/2023	Laufleistung 104915 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schallgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 75 KW	

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen




004

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer

Smart Repair



005

Türverkleidung / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel

006

Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



007

Säule / Vorne Links ¹

Delle

Akzeptabel



008

Zierleiste Seitenwand / Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair






009

Seitenwand / Unten Links

Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



010 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links

Kratzer

Akzeptabel

011 Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Smart Repair



012 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Smart Repair



013 Stoßfänger / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



014 Abdeckung / Unten Hinten Rechts²

Gebrochen

Ersetzen



015

Heckblech / Hinten

Delle

Ersetzen



016

Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts
Bezugs material : Holz

Gebrochen

Ersetzen



017

Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts
Bezugs material : Holz

Gebrochen

Ersetzen



018

Seitenwand / Unten Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren




019

Säule / Rechts³

Delle

Reparieren



020

Schweller / Rechts⁴

Delle

Reparieren



021 Türeinstieg / Rechts

Delle

Reparieren



022 Säule / Vorne Rechts ⁵

Delle

Reparieren



023 Einstiegleiste / Rechts
Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



024 Dichtung Türeinstieg / Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



025 Säule / Oben Rechts ⁶

Kratzer

Lackieren



026

Typenschild / Rechts

Beklebt

Ersetzen





027

Tür / Rechts⁷
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren





028

Tür / Vorne Rechts⁸

Delle

Reparieren



029

Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Smart Repair




030

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Reparieren

				
031	Radhausschale / Vorne Rechts	Gebrochen		Ersetzen
				
032	Radhausschale / Vorne Links	Abgewetzt		Ersetzen
				
033	Stoßfängerhalter / Vorne Rechts	Nicht konform		Ersetzen
				
034	Motorhaube / -	Steinschlag		Akzeptabel
035	Windschutzscheibe / -	Steinschlag		Akzeptabel
036	Laderaum / Hinten	Kratzer		Akzeptabel
037	Laderaum / Hinten	Delle		Akzeptabel

¹ B + Kratzer
² Unterbodenabdeckung HR
³ C
⁴ + Dichtnähte + Rost
⁵ B
⁶ B
⁷ + SR Silikonkratzer und Lackeinschlüsse
⁸ + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	FIRESTONE	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	FIRESTONE	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	8 mm

Kommentar

Reparierter VS Seitenwand L, Schiebetür R, Schweller R

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Sicherheitskit / - / Fehlt



Wamleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle




Säule / Vorne Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer




Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle




Seitenwand / Unten Links / Delle




Seitenwand / Unten Links / Delle




Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Säule / Rechts / Delle



Säule / Rechts / Delle



Säule / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle




Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Einstiegleiste / Rechts / Gebrochen



Einstiegleiste / Rechts / Gebrochen




Einstiegleiste / Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Dichtung Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Säule / Oben Rechts / Kratzer




Säule / Oben Rechts / Kratzer



Typenschild / Rechts / Beklebt



Typenschild / Rechts / Beklebt



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Links / Abgewetzt



Radhausschale / Vorne Links / Abgewetzt



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Nicht konform



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Nicht konform



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Nicht konform