





Identification du véhicule

Réf. client **VS26** Immatriculation **A**
Date 1ère M.C. **01/01/2024**
Marque **PEUGEOT** Km. compteur **999999**
Modèle **3008**
Version
N° de châssis **VF3MRHNSULS304721**

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-brise	Fêlure	E - Remplacer	650,88	2,60				817,28	0,00	15,00	719,65
Spoiler AV	Déformé / Forcé	E - Remplacer	150,53	0,10				156,93	0,00	15,00	134,35
Moulure d'aile ARD	Déformé / Forcé	E - Remplacer	57,22	0,40				82,82	0,00	15,00	74,24
Moulure d'aile ARG	Déformé / Forcé	E - Remplacer	57,22	0,40				82,82	0,00	15,00	74,24
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80			193,80
Aile ARD	Bosse(s)	Acceptable									
Aile AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,00	76,00		236,00			236,00
Pavillon	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		5,00	3,10	117,80		636,20			636,20
Porte AVD	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,90	110,20		487,80			487,80
Porte ARD	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,50	95,00		447,00			447,00
Montant de toit D	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	1,00	38,00		294,00			294,00
Moulure de pare-chocs AVG	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60			30,60
Aile AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,00	76,00		236,00			236,00
Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,90	110,20		327,80			327,80
Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	15,50					15,50			15,50
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	15,50					15,50			15,50
Porte ARG	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,50	95,00		447,00			447,00
Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	47,50					47,50			47,50
Capot	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		5,00	2,80	106,40		605,60			605,60
Montant de toit G	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	1,00	38,00		294,00			294,00
Aile ARG	Grêlé	LI - Réparer et peindre (co		3,00	3,10	117,80		508,20			508,20

(1) Inspection réalisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	5962,35 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-137,37 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	5824,98 €
TOTAL T.V.A.	1165,00 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	6989,98 €
------------------------------------	------------------

66092843	Pare-brise	Fêlure	E - Remplacer
-----------------	------------	--------	---------------



66092847	Spoiler AV	Déformé / Forcé	E - Remplacer
-----------------	------------	-----------------	---------------



66092851	Moulure d'aile ARD	Déformé / Forcé	E - Remplacer
-----------------	--------------------	-----------------	---------------



66092840	Moulure d'aile ARG	Déformé / Forcé	E - Remplacer
-----------------	--------------------	-----------------	---------------



66092846	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre
-----------------	---------------	-----------	---------



66092848 Aile ARD Bosse(s) Acceptable



66092853 Aile AVD Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



66092854 Pavillon Grêlé LI - Réparer et peindre (complet)



66092852 Porte AVD Grêlé LI - Réparer et peindre (complet)



66092849 Porte ARD Grêlé LI - Réparer et peindre (complet)





66092850 Montant de toit D Grêlé LI - Réparer et peindre (complet)



66092845 Moulure de pare-chocs AVG Griffes(s) Peindre



66092836 Aile AVG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



66092837 Porte AVG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)




66092834 Revêtement assise AR Tache Nettoyer



66092835	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer
----------	-----------------------------	-------	----------



66092838	Porte ARG	Grêlé	LI - Réparer et peindre (complet)
----------	-----------	-------	-----------------------------------



66092842	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
----------	---------------------	---------------------------	--------------------------------------



66092844	Capot	Grêlé	LI - Réparer et peindre (complet)
----------	-------	-------	-----------------------------------



66092839 Montant de toit G

Grêle

LI - Réparer et peindre (complet)



66092841 Aile ARG

Grêle

LI - Réparer et peindre (complet)

