

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner	Kunihiko Oji Program Manager Quality Division	0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland	1. Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug				3. Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
0.1. Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda			3.1. Fahrzeug ist	nicht automatisiert
0.2. Typ	KF	0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer	JMZKF6WMA90366515	4. Radstand (mm)	2700
Variante	6WP			4.1. Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
Version	AFW0BB	0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs	10 Mai 2023	5. Länge (mm)	4575
0.2.1. Handelsbezeichnung	Mazda CX-5			6. Breite (mm)	1845
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges		in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e13*2007/46*1803*19	7. Höhe (mm)	1680
Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---	am	28 Februar 2023	13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1670
Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---	beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten		13.2. Tatsächl. Masse des Fahrzeuges (kg)	1704
Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm²)	---	mit Rechtsverkehr		16. Technisch zulässige Höchstmassen	
Rollwiderstand (kg/t)	---			16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2110
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm²)	---	Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.		16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1125 / 1090
0.2.3. Kennungen				16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	4110
0.2.3.1. Interpolationsfamilie	IP-13_2022_525-JMZ-1	Hiroshima	10 Mai 2023	18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
0.2.3.2. ATCT-Familie	AT-13_KE93-JMZ-1	Ort	Datum	18.1. Deichselanhängers (kg)	---
0.2.3.3. PEMS-Familie	13-MAZ-0023-00		Unterschrift	18.3. Zentralachsanhängers (kg)	2000
0.2.3.4. Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_KE91-JMZ-1			18.4. ungebremsten Anhängers (kg)	750
0.2.3.5. Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---			19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	84
0.2.3.6. Familie mit periodischer Regenerierung	---	Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer	GU 935 377	20. Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
0.2.3.7. Verdunstungsprüffamilie	EV-13_GJ27-JMZ-1	erstellt.		21. Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	PY
0.4. Fahrzeugklasse	M1			22. Arbeitsverfahren	4-Takt / Fremdzündverfahren
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation Hiroshima Japan			23. Reiner Elektroantrieb	nein
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule			23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	NOVC-HEV
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts			24. Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
				25. Hubraum (cm³)	2488

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.





Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Zubehör



Bild 16 : Laufleistung



Bild 17 : Wartungsnachweis



Bild 18 : Kofferdeckel Innenverkleidung verkratzt




Bild 19 : Achse 1, Reifen Rechts 1



Bild 20 : Achse 2, Reifen Rechts 1




Bild 21 : Achse 2, Reifen Links 1




Bild 22 : Achse 1, Reifen Links 1

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 107 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.08.2023	Letzte Zulassung	07.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mazda
Typ / Verkaufsbez.	CX-5 (KF)(09.2017->) / CX-5 2.5 e-SKYACTIV-G M-Hybrid Newground 2WD (EURO	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZKF6WMA90366515	HSN / TSN	7118 / AIZ
DAT Europa-Code®	015500790150008	DAT Marktindex	DE005 6413
Km-Stand abgelesen	36672	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / A4D	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S / O	7 mm
2 links	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player, Ausstattungs-Paket: Connectivity & Convenience-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP, Dachspoiler Wagenfarbe, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Dynamisches Kurvenlicht (AFS), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, Handschuhfach beleuchtet, Head-up-Display Advanced, Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaautomatik, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LCD-Farbdisplay im Rundinstrument, LM-Felgen 7x19 (5-Doppelspeichen, Diamantschliff / Schwarz), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchte vorn, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mazda Karosseriezeiten, Mild-Hybrid 143 kW ACT (Motor 2,5 Ltr. - 143 kW), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege (2), Multi-Commander, Multi-Info-Display (Farbe), Nebelscheinwerfer LED, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2700 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sondermodell Newground, Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss hinten, USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zylinderabschaltung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
90438	Motor 2,5 Ltr. - 143 kW ACT Mild-Hybrid

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 27.10.2005 bei Kilometerstand 27.714

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kofferdeckel Innenverkleidung
verkratzt, erneuern (Bild 18)