

Volkswagen

VIN: WVGZZZ1TZKW032458



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 30/01/2019	Laufleistung 178538 km
Farbe Deep Black Perleffekt	Jahr 2015	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Van	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1968 cc
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort [REDACTED]	Bewertungsdatum 25/06/2026	Versanddatum 26/06/2026
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
002	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
003	Stoßfänger / Vorne	Abgewetzt	Lackieren



004

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel



005

Tür / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel




006

Stoßfänger / Hinten

Abgewetzt

Akzeptabel



007

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Delle

Reparieren



008

Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Akzeptabel



009

Kotflügel / Hinten Rechts

Nicht konform

Akzeptabel



010	Tür / Hinten Rechts	Nicht konform	Akzeptabel
-----	---------------------	---------------	------------



011	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
-----	-------------------------	-------	------------



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Abschlepphaken
- ☒ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☒ Wagenheber
- ☐ Bordmappe
- ☒ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	FALKEN	205 / 60 / 16 / Winter	7.5 mm
Vorne Rechts	FALKEN	205 / 60 / 16 / Winter	6.7 mm
Hinten Links	FALKEN	205 / 60 / 16 / Winter	8.4 mm
Hinten Rechts	FALKEN	205 / 60 / 16 / Winter	6.9 mm

Additional tyres

-	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / Sommer	4.6 mm
-	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / Sommer	5 mm
-	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / Sommer	3 mm
-	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / Sommer	5.8 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Ersatzschlüssel



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Fehlteile/Zubehör / Reifenreparatur-Kit komplett



Hauptreifensatz/ Vorne Links




Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links



Hauptreifensatz/ Hinten Rechts



Stoßfänger / Vorne / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Abgewetzt



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag




Motorhaube / - / Steinschlag



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Nicht konform



Tür / Hinten Rechts / Nicht konform



Tür / Hinten Rechts / Nicht konform



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle