



BMW X1

XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0305341077
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	25.375 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	31/7/2026 9:48:31	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0305341077	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,2 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	Sí
Delantera	Derecha	5,1 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	Sí
Trasera	Izquierda	5,5 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	Sí
Trasera	Derecha	5,4 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	Sí

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



8 | Neumático Tras Dr

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO: 965705919

Fotos comerciales

