

49. CO<sub>2</sub>-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

## 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

| WLTP-Werte  | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                 |          | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                 |          | Stromverbrauch<br>[Wh/km] |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
|             | Benzin/<br>Diesel           | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige | Benzin/<br>Diesel             | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige |                           |
|             | [g/km]                      | [g/km]          | [g/km]   | [L]                           | [m³] / [L]      | [L]      |                           |
| Niedrig:    | 180                         | ----            | ----     | 8.0                           | ----            | ----     | -----                     |
| Mittel:     | 137                         | ----            | ----     | 6.1                           | ----            | ----     | -----                     |
| Hoch:       | 124                         | ----            | ----     | 5.5                           | ----            | ----     | -----                     |
| Extra hoch: | 150                         | ----            | ----     | 6.6                           | ----            | ----     | -----                     |
| Kombiniert: | 143                         | ----            | ----     | 6.4                           | ----            | ----     | -----                     |

## 2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

## 3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

## 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen

## 3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.17 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

## 4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| WLTP-Werte<br>(CO <sub>2</sub> und Kraftstoff-<br>verbrauch erhaltend, falls<br>nicht anders erwähnt) | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                 |          | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                 |          | Stromverbrauch<br>[Wh/km] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
|                                                                                                       | Benzin/<br>Diesel           | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige | Benzin/<br>Diesel             | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige |                           |
|                                                                                                       | [g/km]                      | [g/km]          | [g/km]   | [L]                           | [m³] / [L]      | [L]      |                           |
| Niedrig:                                                                                              | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Mittel:                                                                                               | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Hoch:                                                                                                 | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Extra hoch:                                                                                           | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Innerorts:                                                                                            | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Kombiniert (erhaltend):                                                                               | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Kombiniert (entladend):                                                                               | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Gewichtet, kombiniert:                                                                                | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |

## 5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----  
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

## 52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1549##NO.30: A2 max 1541####NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2:+55 kg##  
NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##215/50 R18 92W#7,OJX18 ET45;##2  
15/55 R17 94V#7,OJX17 ET45;##215/55 R17 94V#6,OJX17 ET48;##215/60 R16 95V#6,5JX1  
6 ET43;##215/60 R16 99V XL#6,5JX16 ET43;##215/60 R16 95V#6,OJX16 ET43;##215/60 R  
16 99V XL#6,OJX16 ET43;##205/60 R16 92H M+S#6,OJX16 ET43;##215/55 R17 94V M+S#7,  
OJX17 ET45;##215/55 R17 94V M+S#6,OJX17 ET48;##

## VOLKSWAGEN

## Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

|          |                                                                                                        |                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0.1.     | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):                                                              | VOLKSWAGEN, VW                                        |
| 0.2.     | Typ:                                                                                                   | Variante:                                             |
|          | A1                                                                                                     | DXDBX0AC4                                             |
|          |                                                                                                        | FD7FD7CW0064BI1CANNI02GA0                             |
| 0.2.1.   | Handelsbezeichnung:                                                                                    | T-ROC                                                 |
| 0.2.2.1. | Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs |                                                       |
|          | Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:                                                     | -----                                                 |
|          | Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:                            | -----                                                 |
|          | Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:                                                           | -----                                                 |
|          | Rollwiderstand [kg/t]:                                                                                 | -----                                                 |
|          | Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:                                             | -----                                                 |
| 0.2.3.1. | Kennung der Interpolationsfamilie:                                                                     | IP-MQB37SZ A3 1035-WVW-1                              |
| 0.2.3.2. | Kennung der ATCT-Familie:                                                                              | AT-500 0V 0327 000-WVW-1                              |
| 0.2.3.3. | Kennung der PEMS-Familie:                                                                              | 13-VWx-715W A1 DXDB FD7 0 A 1 0-000                   |
| 0.2.3.4. | Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:                                                                    | RL-DQ200 7F 17 012-WVW-1                              |
| 0.2.3.5. | Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:                                                             | -----                                                 |
| 0.2.3.6. | Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:                                                    | PR-VW 00263 00 000-WVW-1                              |
| 0.2.3.7. | Kennung der Verdunstungsprüffamilie:                                                                   | EV-A1 DGW D_ASAAAA-WVW-1                              |
| 0.4.     | Fahrzeugklasse:                                                                                        | M1                                                    |
| 0.5.     | Firmenname und Anschrift des Herstellers:                                                              | Volkswagen AG,<br>Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg |
| 0.6.     | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:                                    |                                                       |
|          | An der linken od.rechten B-Säule, geklebt                                                              |                                                       |
|          | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:                                                 |                                                       |
|          | Im Motorraum rechts                                                                                    |                                                       |
| 0.9.     | Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:                                               |                                                       |
|          | -----                                                                                                  |                                                       |
| 0.10.    | Fahrzeug-Identifizierungsnummer:                                                                       | WVGZZA1ZPV639692                                      |
| 0.11.    | Herstellungsdatum des Fahrzeugs:                                                                       | 2023-03-16                                            |

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:  
e13\*2007/46\*1845\*26 , erteilt am 2022-10-07• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen  
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten  
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.Wolfsburg 2023-03-16  
ppa.Wolfsburg 2023-03-16  
ppa.Dr. Clemens Kadow  
Leiter Technische KonformitätChristiane Engel  
Leiterin QualitätssicherungVC541NABD  
VORE, NAB

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZA1ZPV639692 HSN:0603  
CED0070060original SAT2221832022 000619 22485266 00153

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1  
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2590

4.1. Achsabstand [mm]: 2590

5. Länge [mm]: 4244

6. Breite [mm]: 1819

7. Höhe [mm]: 1559

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1358

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1392

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1860

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 980 / 930

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3360

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 670

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DXD

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm<sup>3</sup>]: 1498

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min<sup>-1</sup>] (Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 207

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1538 / 1531

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen:

Achse 1: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / C / C1

Achse 2: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min<sup>-1</sup>]: 82.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 69.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1467

47.1.2. Querschnittsfläche [m<sup>2</sup>]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

| $f_0$ (47.1.3.0.)                                              | $f_1$ (47.1.3.1.) | $f_2$ (47.1.3.2.) |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| $f_0$ [N] / $f_1$ [N/(km/h)] / $f_2$ [N/(km/h) <sup>2</sup> ]: | 142.6             | 0.132             | 0.03871 |

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor ( $f_{dsc}$ ): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007\*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

|                | CO    | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC+NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Benzin/ Diesel | 124.4 | 13.4  | 10.3  | 8.1             | -----               | -----                 | 0.0300        | 0.04E11      |
| Gas            | ----- | ----- | ----- | -----           | -----               | -----                 | -----         | E-----       |
| andere         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----               | -----                 | -----         | E-----       |

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

|                | CO    | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Benzin/ Diesel | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | E-----       |
| Gas            | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | E-----       |
| andere         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | E-----       |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m<sup>-1</sup>]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

|                            | NO <sub>x</sub> [mg/km] | Partikelzahl mit Exponent [# / km] |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Vollständige RDE-Fahrt:    | 60.0                    | 6.00 E11                           |
| Innerstädtische RDE-Fahrt: | 60.0                    | 6.00 E11                           |



Bild 1 : Motorraum Tierverschiss




Bild 2 : Windschutzscheibe oberflächliche Steinschläge




Bild 3 : Windschutzscheibe oberflächliche Steinschläge



Bild 4 : Dach eingedellt



Bild 5 : Dach eingedellt



Bild 6 : Motorhaube Harzflecken



Bild 7 : Radlaufblende vorne rechts verschrammt




Bild 8 : Kotflügel vorne rechts zerkratzt




Bild 9 : Stoßfänger hinten Ladekante verschrammt



Bild 10 : Heckklappe zerkratzt



Bild 11 : Radlaufblende hinten links zerkratzt



Bild 12 : Leichtmetallfelge glanzgedreht vorne links verschrammt




Bild 13 : Diagonal hinten links




Bild 14 : Diagonal hinten rechts



Bild 15 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |            |      |                     |     |      |     |          |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------------|------|---------------------|-----|------|-----|----------|-----|-----|
| B   | 01.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1 | 0603 | 2.2 | CED00700 6 | L    | 2                   | 9   | 1    | P.3 | 110/5000 | T   | 207 |
| J   | M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | AC   |     |            | 18   | 4244                |     |      | 19  | 1819     |     |     |
| E   | WVGZZZA1ZPV639692                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   | 9    |     |            | 20   | 1559                |     |      | 6   | 1358--   |     |     |
| 0.1 | VOLKSWAGEN, VW                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |            | 12   |                     | 13  | 80   | Q   | "        |     |     |
|     | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |            | V.7  | 143                 | F.1 | 1860 | F.2 | 1860     |     |     |
| 0.2 | DXDBX0AC4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |            | 7.1  | 980                 | 7.2 | 930  | 7.3 | "        |     |     |
|     | FD7FD7CW0064BI1CANNI02GA0                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |            | 8.1  | 980                 | 8.2 | 930  | 8.3 | "        |     |     |
|     | T-ROC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |     |            | U.1  | 82                  | U.2 | 3750 | U.3 | 69       |     |     |
| 0.3 | VOLKSWAGEN-VW                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |     |            | O.1  | 1500                | O.2 | 670  | S.1 | 5        | S.2 | "   |
| 2   | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |     |            | 15.1 | 215/55 R17 94V      |     |      |     |          |     |     |
| 5   | Kombilimousine                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |            | 15.2 | 215/55 R17 94V      |     |      |     |          |     |     |
| V.9 | 715/2007*2018/1832AP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |     |            | 15.3 | -                   |     |      |     |          |     |     |
| 14  | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |            | R    | Schwarz             |     |      | 11  | 9        |     |     |
| P.3 | Benzin                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |     |            | K    | e13*2007/46*1845*26 |     |      |     |          |     |     |
| 10  | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141 | 36AP | P.1 | 1498       | 6    | 07.10.2022          | 17  | K    | 16  | GV189683 |     |     |
| 22  | 7.2/8.2: +55 b. Anhängetrieb*0.1: 1700 bis 8% Steig.*techn. z<br>ul. Ges-Masse d. Zugkombination: 3360kg* bis 8% Steig. 3560* Bei<br>werkseitig montierter AHK: ESP m. spez. Fahrdyn. Stabl. Syst. f<br>Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. Ausn. VO. z. STVO*<br>www.AHK.it. EGTG* |     |      |     |            |      |                     |     |      |     |          |     |     |

Bild 16 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 17 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand






Bild 18 : Serviceintervallanzeige






Bild 21 : Fahrzeugunterseite



Bild 22 : Diagonal vorn links



Bild 23 : Diagonal vorn rechts




Bild 24 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| LVV Nr              | 5800243           |
| Hersteller          | VW                |
| Model               | T-ROC             |
| Variante            | Style 1.5 TSI     |
| Listenpreis         | 31.932,78         |
| VIN                 | WVGZZZA1ZPV639692 |
| Erstzulassungsdatum | 1.12.2023         |
| Kennzeichen         | M YA1341          |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 5800243**

28.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung             | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 2025108003    | 25.05.2025  | Fahrerseite Außenspiegel | 708,89                |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
06.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.  
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Erstzulassung              | 01.12.2023                                                                        | Letzte Zulassung     | 01.12.2023          |
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller           | Volkswagen          |
| Typ / Verkaufsbez.         | T-Roc                                                                             | Aufbauart            | Kombi               |
|                            | (D11)(12.2021->2025) /                                                            |                      |                     |
|                            | T-Roc 1.5 TSI Style OPF                                                           |                      |                     |
|                            | (EURO 6d)                                                                         |                      |                     |
| Türen                      | 5                                                                                 | Sitzplätze           | 5                   |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | WVGZZA1ZPV639692                                                                  | HSN / TSN            | 0603 / CED          |
| DAT Europa-Code®           | 019051670210003                                                                   | DAT Marktindex       | DE002 6395          |
| Km-Stand abgelesen         | 39030                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 12 / 2026           |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                                                                            | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor     |
| Leistung (kW)              | 110                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1498                |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart                                               |                      | Frontantrieb        |
|                            | N1 I                                                                              |                      |                     |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 7                                                                     | Felgen               | Leichtmetall        |
| Farbe                      | Schwarz / Perlcoloreffekt                                                         | Polster / Farbe      | Teilleder / Schwarz |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                     |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ                   | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO | A / O | 4 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO | A / O | 4 mm        |
| 2 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO | A / O | 4 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO | A / O | 4 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 30.11.2026 |                                  |       |             |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung weiß, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Ausstattung Style, Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED, Außenspiegel Dachfarbe, Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Bordwerkzeug, Bremsbelagverschleissanzeige, Chrom-Paket (1), Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling silber eloxiert, Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, dunkelrot, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Grey, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x17 (Johannesburg, glanzgedreht), Lautsprecher (6), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Radstand Standard, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED Plus, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitzheizung vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Style, Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 83060 | Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)                          |
| 4342  | Assistenz-Paket IQ.DRIVE ohne Side Assist                               |
| 5409  | Business-Paket                                                          |
| 33315 | Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion |
| 11109 | Perleffekt-Lackierung                                                   |
| 39804 | Rückfahrkamera (Rear View)                                              |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 04.11.2025 bei Kilometerstand 30.861  
bis Wartung verbleiben: 21.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum Tierversbiss, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 1)
2. Dach eingedellt, drücken (Bild 4, 5)
3. Motorhaube Harzflecken und Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6)
4. Radlaufblende vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 7)
5. Kotflügel vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 8)
6. Heckklappe zerkratzt, smart repair (Bild 10)
7. Leichtmetallfelge glanzgedreht vorne links verschrammt, erneuern (Bild 12)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe oberflächliche Steinschläge, (Bild 2, 3)  
Stoßfänger hinten Ladekante verschrammt, (Bild 9)  
Radlaufblende hinten links zerkratzt, (Bild 11)