

Volkswagen

VOLKSWAGEN T-ROC (D11)(12.2021->2025) R-LINE MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TSI ACT 5-TÜRIG

VIN: WVGZZZA11TV043791




Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 20/11/2025	Laufleistung 13023 km
Farbe Grenadillschwarz Metallic	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 146 g/km	Hubraum 1498 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Radhausverkleidung / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Radhausschale / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen

 			
004	Tagfahrlicht / Vorne Rechts	Fehlt	Ersetzen
 			
005	Aufprall Dämpfung / Vorne ¹	Gebrochen	Ersetzen
 			
006	Zierrahmen Tagfahrlicht / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
007	Scheinwerfer / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
   			
008	Kühlergrill / Vorne Lackiert : Nein / Verchromt : Ja	Gebrochen	Ersetzen
 			
009	Chromleiste / Vorne ²	Gebrochen	Ersetzen
 			

010	Klimakühler / - ³	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Motorkühler / - ⁴	Gebrochen	Ersetzen
			
012	Logo auf Kühlergrill / Vorne	Fehlt	Ersetzen
			
013	Luftführung / Vorne Rechts ⁵	Gebrochen	Ersetzen
			
014	Kabelstrang / Vorne Rechts ⁶	Gebrochen	Ersetzen
			

¹ Dämpfung
² Chromleiste
³ Klima
⁴ Kühler
⁵ Luftführung
⁶ Kabelstrang

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Tagfahrlicht / Vorne Rechts / Fehlt



Tagfahrlicht / Vorne Rechts / Fehlt



Aufprall Dämpfung / Vorne / Gebrochen



Aufprall Dämpfung / Vorne / Gebrochen



Zierrahmen Tagfahrlicht / Vorne Rechts / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Chromleiste / Vorne / Gebrochen



Chromleiste / Vorne / Gebrochen



Klimakühler / - / Gebrochen



Klimakühler / - / Gebrochen



Motorkühler / - / Gebrochen




Motorkühler / - / Gebrochen



Logo auf Kühlergrill / Vorne / Fehlt



Luftführung / Vorne Rechts / Gebrochen



Luftführung / Vorne Rechts / Gebrochen



Kabelstrang / Vorne Rechts / Gebrochen



Kabelstrang / Vorne Rechts / Gebrochen