DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY1 SS164962	Date d'immatriculation	29/09/2025	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-573-VT	Odometre	14 163 km
Modèle	5008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Tracmax 225/55/19 V Eté 5.5 mm		Tracmax 225/55/19 V Eté 5.5 mm	
Tracmax 225/55/19 V Eté 7.0 mm		Tracmax 225/55/19 V Eté 7.0 mm	


Dommages extérieurs

1



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

5

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

11

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

13



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

14

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Tracmax 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARG Tracmax 225/55/19 V 7.0 Mm
PneuAVG Tracmax 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARD Tracmax 225/55/19 V 7.0 Mm