

Détails véhicule

VIN	WVWZZZCD2 PW018748	Kilométrage	151 554 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	16/01/2023	Cylindrée	1598
Marque	VOLKSWAGEN	Niveau carburant	75 %	Transmission	Automatique
Modèle	Golf-VIII-CD1-2019	Genre	VP	Vitesses	5
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		


Détails d'évaluation

Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant - OK -	Kit roue secours Complet	✓	Carnets de bord	✓
Moteur fonctionnant - OK -			Double clefs	✓
Batterie fonctionnelle - OK -			Carnet de garantie	✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements
Pneumatiques
Kit hiver

Pirelli 205/55/16 H Hiver 5.4 mm







Pirelli 205/55/16 H Hiver 5.3 mm



Pirelli 205/55/16 H Hiver 7.6 mm

Pirelli 205/55/16 H Hiver 7.9 mm

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Assise de siège tissu Avant Gauche Tâché - Nettoyage	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Avant Droit Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Avant Gauche Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Arrière Gauche Rayure Longueur (cm) > 14 Forfait réparation
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Arrière Gauche Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)	6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Arrière Droit Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Arrière Droit Déformé - Echange	8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Avant Droit Déformé - Echange
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Rayure Longueur (cm) > 4 Réparation	10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Droit Rayure Longueur (cm) > 4 Réparation
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Enfoncement - Acceptable (Pour mémoire)	12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Enfoncement - Réparation
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Coquille de rétroviseur Avant Droit Rayure - Acceptable (Pour mémoire)	14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Réparation
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement & Eclat - Réparation	16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Hayon ou malle - Malfaçon - Réparation

17




Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

18



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

19



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat vitrage
Intensité	Diamètre (mm) > 25
Opération	Echange