DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA8 TT057372	Date d'immatriculation	24/02/2026	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-031-HL	Odometre	8 568 km
Modèle	Nouveau Frontera Edition Electric 113ch - Autonomi	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Boite à outils	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnet de garantie	✗
Carnets de bord	✗
Clef	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.4 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 6.6 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 7.2 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 7.4 mm

Dommages extérieurs

5



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2

Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3

Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 6.6 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 7.4 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 7.2 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 6.4 Mm