

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1920*

zu 7: min. 1444*

zu 27 1: 120/3200-4400*

zu 35: A1 225/40

R19 93V XL 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96V XL 9Jx19

ET58: 1: A1 225/45 R18 95V XL 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18

97V XL 8.5Jx18 ET52: A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18

ET40: A1/A2 225/50 R17 94V 7Jx17 ET44 5: A1/A2 225/50 R17

98H XL M+S, 7Jx17 ET44 5*

30. Mai 2022

LANDPATENTAMT CALW

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

046CC0126374



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Jörg Bartels

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS Variante: F20ATO Version: CZA0050A

0.2.1. Handelsbezeichnung: C 200 d

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: JP-2020_8416-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT 206_654M_1-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie: EJ-W1K-DH

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2020_0051-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: PR-206_654M_20B1-W1K-1

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie: M1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: Mercedes-Benz AG

0.4. Fahrzeugklasse: DE-70372 Stuttgart

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K2062031F056464

0.11. Herstellungsdatum: 08.04.2022

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*03

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmaßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 08.04.2022 (Datum)

ppa. Bartels i.v. H. H. H.

(Unterschrift) Leiter Integration Gesamtfahrzeug (Dienststellung)

(Unterschrift) Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem (Dienststellung)

Seite 1

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1920*

zu 7: min. 1444*

zu 27 1: 120/3200-4400*

zu 35: A1 225/40

R19 93V XL 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96V XL 9Jx19

ET58: 1: A1 225/45 R18 95V XL 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18

97V XL 8.5Jx18 ET52: A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18

ET40: A1/A2 225/50 R17 94V 7Jx17 ET44 5: A1/A2 225/50 R17

98H XL M+S, 7Jx17 ET44 5*

30. Mai 2022

LANDPATENTAMT CALW

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

30. Mai 2022

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen: 1 Lage: Achse 2 (A1) entteilt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1780 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1838 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1130 kg 2 1320 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4270 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebreiterten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV 4 in Reihe (A0)

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 26. Kraftstoff: Hybr. Diesel/E (0010)

25. Hubraum: 1993 cm³ 26.2. (nur Zweitstufmotoren): -

26.1. Fahrzeug mit Mono-fuel (A0) 26.2. (nur Zweitstufmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00kW bei 4400 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 15,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 10,00 kW

28. Getriebe: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 5,354 2 3,243 3 2,252

4 1,638 5 1,211 6 1,0 7 0,865 8 0,717 9 0,601

28.1.1. Achsübersetzung: 2,473

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1553 mm 2 1604 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandskategorie/Reifenkategorie: C1

Achse 1: 225/50 R17 094Y 7Jx17 ET44,5 Klasse A C1

Achse 2: 225/50 R17 094Y 7Jx17 ET44,5 Klasse A C1

Achse 3: -

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU, 7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel: 3300 min⁻¹ Standgeräusch: 74,00 dB(A)

47. Abgasnorm: bei der Motordrehzahl 3300 min⁻¹ Standgeräusch: 74,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1915 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2,270 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entteilt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 116,9 N 47.1.3.1. f1 0,437 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0,02873 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f0sc: entteilt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO: 64,1 mg/km

NOx: 6,7 mg/km

Partikelmasse: 0,39 mg/km

Partikelzahl: 8,33 * 10⁸ km⁻¹

THC: - mg/km

MMHC: - mg/km

THC+NOx: 14,4 mg/km

NH3: - ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Partikelzahl 80 mg/km, 6 * 10¹¹ km⁻¹, 80 mg/km, 6 * 10¹¹ km⁻¹

Volständige RDE-Fahrt: 80 mg/km

Innersstädtische RDE-Fahrt: 80 mg/km

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO₂-Emissionen NEFF: Benzin / Diesel

Innerts: 153 g/km Gas

Außerts: 94 g/km Gas

Kombiniert: 116 g/km Gas

Gewicht, kombiniert: - g/km

Abweichungsfaktor: - g/km

Kraftstoffverbrauch NEFF: Benzin / Diesel

Innerts: 5,8 l/100km Gas

Außerts: 3,6 l/100km Gas

Kombiniert: 4,4 l/100km Gas

Gewicht, kombiniert: - l/100km

Abweichungsfaktor: - l/100km

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch: - kWh/km Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFF: - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP: - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte: CO2-Emissionen: Kraftstoffverbrauch:

Low: (Phase 1) 168 g/km 6,4 l/100km - m³/100km - kg/100km

Medium: (Phase 2) 124 g/km 4,7 l/100km - m³/100km - kg/100km

High: (Phase 3) 107 g/km 4,1 l/100km - m³/100km - kg/100km

Extra High: (Phase 4) 123 g/km 4,7 l/100km - m³/100km - kg/100km

Kombiniert: 125 g/km 4,7 l/100km - m³/100km - kg/100km

Gewicht, kombiniert: - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : VIN




Bild 14 : Motorhaube eingedellt und Steinschlag



Bild 15 : Motorhaube eingedellt und Steinschlag



Bild 16 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 17 : Einstieg hinten links verkratzt



Bild 18 : Tür vorne rechts verkratzt




Bild 19 : Lackoberfläche vereinzelt Flugrost



Bild 20 : Frontstoßfänger verschrammt



Bild 21 : Windlaufverkleidung unten rechts verschrammt
Unterbodenschutz mittig und vorne verschrammt



Bild 22 : Unterbodenschutz mittig und vorne verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 372738
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 43.420,00
VIN W1K2062031F056464
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen CW S4147

Schadensfälle der int. Belegnummer: 372738

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023116297	12.11.2023	Stoßfänger vorne rechts	723,43

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 132 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. **Dieser Zustandsbericht umfasst keine tiefgehende Prüfung im Bezug auf nicht einsehbare oder verdeckte Bereiche. Schadenserweiterungen nach Demontage- und Zerlegungsarbeiten können somit nicht ausgeschlossen werden.**

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

Sommerradsatz teils Nahe der Verschleißgrenze!

Winterradsatz Nahe der Verschleißgrenze!

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.05.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2062031F056464
HSN / TSN	2222 / BDF	Schlüssel-Nr.	10080396
Km-Stand abgelesen	149029	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	HIGHTECHSILBER METALLIC-LACKE / Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	3 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	3 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, HeiBbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: MANUFAKTUR metallic
DB2	Paket: Business (für Avantgarde Exterieur (P15) oder AMG Line Exterieur (P31))
D1I	Paket: Infotainment-Paket
D1L	Paket: Licht
D1P	Paket: Park
R69	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontstoßfänger verschrammt, smart repair (Bild 20)
2. Windlaufverkleidung unten rechts verschrammt, erneuern (Bild 21)
3. Unterbodenschutz mittig und vorne verschrammt, erneuern (Bild 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube eingedellt und Steinschlag (Bild 14, 15)
Frontscheibe Steinschlag (Bild 16)
Tür vorne rechts verkratzt (Bild 18)
Lackoberfläche vereinzelt Flugrost
Einstieg hinten links verkratzt (Bild 17)