



EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für unvollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
0.2 Typ
0.2 Variante
Version
Handelsbezeichnung
0.2.1 Kennungen (falls zutreffend)
0.2.3 Kennung der Interpolationsfamilie
0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie
0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie
0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie
0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie
0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerenerung
0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie
0.4 Fahrzeugklasse
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers
0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder
An Fahrsitzkasten außen, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Im Motorraum hinten
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs
mit dem in der am 27.09.2021 erteilten Genehmigung ei*2007/46*0300/23 beschriebenen unvollständigen Typ in jeder Hinsicht
übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
26.01.2022
(Datum)

Christoph Jung
Mercedes-Benz
906BA35
FFU018563XX
R2A03009EE0X
Sprinter
IP-02_10_2021_3200-W1V-1
AT-02_10_2021_3200-W1V-1
E1-W1V-V15-00
RM-02_10_2021_3200-W1V-1
PR-02_10_2021_3200-W1V-1
N1
Mercedes-Benz AG, DE-70372 Stuttgart, Germany

W1V9071351N184268
26.01.2022
i.v. J. Jung
i.v. J. Jung
Stuttgart
(Ort)

(Unterschrift)
Leiter Qualitätsmanagement
Mercedes-Benz Vans
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiter Gesamtfahrzeug Mercedes-Benz Vans
(Dienststellung)

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)
3.2.1. Gesamtsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen (NEFZ)
Benzin /Diesel
3.2.2. Gesamtsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen (WLTP)
Benzin /Diesel
Sonstige:
Sonstige:

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:
Niedrig: (Phase 1)	258 g/km	9,8 l/100km
Mittel: (Phase 2)	196 g/km	7,4 l/100km
Hoch: (Phase 3)	199 g/km	7,6 l/100km
Höchstwert: (Phase 4)	283 g/km	10,8 l/100km
Kombiniert:	234 g/km	8,9 l/100km
Gewichtet, Kombiniert:	234 g/km	8,9 l/100km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybrid-Elektro- Fahrzeuge
nach der Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts
5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
elektrische Reichweite
elektrische Reichweite innerorts

52. Anmerkungen
zu 29: Unvollst. Fzge: Die Höchstgeschw. ist bei Aufnahme des Festzuges, zu 35: A1: 235/65R16C
115/113R auf 6,5x16 ET94; A2: 235/65R16C 115/113R auf 6,5x16 ET94 zu 44: ww. EI: SSR 010031, wenn
werkseitig montiert; FZ ww. mit Kurzstreckenzulassung im Bereich 24 GHz ausger. Bei Vervollst. s.
d. Bestimmungen d. Aufbaurichtlinie d. Herstellers einzuhalten; Cgfs. i. e. Unbedenklichkeitsbesch.
notw. zu 14: gleich tatsächl. Fzg. Masse zu 47 und 49: die angegebenen Parameter stellen
Mindestwerte nach Vervollständigung dar?

Landratsamt Gaby
-Kfz.-Zulassungsstelle-
Vermerke des KBA
36AR 2222 00000000
4224746 216010
W1V9071351N184268
Vermerke des Herstellers

Zur Zulassung ist eine weitere Typgenehmigung erforderlich!

Allgemeine Bauteile									
1	Anzahl der Achsen	2							
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbelastung								
3	Angebrachte Achsen (Zahl, Lage, Verbindung)								
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert ist								
Maßabmessungen									
1	Radstand								
1.1	Achsabstände	1-2							
3.1	Höchstzulässige Länge	6.1	Höchstzulässige Breite	7.1	Höchstzulässige Höhe				
12.1	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert)								
12.1	Höchstzulässiger Überhang hinten								
Massen									
14	Massen des unvollständigen Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand								
14.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:								
15	1. 1400 kg 2. 510 kg 3. 2250 kg								
15.1	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung								
16	Verteilung dieser Masse auf die Achsen								
16.1	1. 1400 kg 2. 510 kg 3. 2250 kg								
16.2	Technisch zulässige Gesamtmasse								
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand								
18	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:								
18.1	Deichselanhänger								
18.2	Sattelanhänger								
18.3	Zentralschleppanhänger								
18.4	ungebremsten Anhänger								
19	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt								
Antriebsmaschine									
20	Hersteller des Motors								
21	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor								
22	Arbeitsverfahren								
23	Reiner Elektroantrieb								
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder								
25	Hubraum								
26	Kraftstoff								
26.2	(nur Zweistoffmotoren)								
27	Höchstleistung								
27.1	Höchstleistung	110.00	bei						
27.3	Höchstleistung								
27.4	Höchstleistung								
28	Getriebe (Typ)								
28.1	Übersetzungsverhältnis								
29	Höchstgeschwindigkeit								

Achsen und Radanhangung									
30	Spurweite								
35	Angebrachte Reifen-Eigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (falls zutreffend):								
1	235/65R 16C 121/119 R ; R ; 52X16 ET54 ; R ; C2								
2	245/55R 16C 121/119 R ; R ; 52X16 ET54 ; R ; C2								
3									
Bremsen									
36	Anhänger-Bremsenschlüssel: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch								
37	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems								
Anhangvorrichtung									
44	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangvorrichtung (sofern angebau)								
45	Typen oder Klassen von Anhangvorrichtungen, die angebracht werden können								
45.1	Kennwerte								
Umweltverträglichkeit									
46	Geräuschpegel								
47	Abgasnorm: Euro								
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Wind								
47.1.1	Prüfmasse								
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftlases am Kühlergrill								
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten								
47.2	10 193,04014 N -1,1 0,0 R/(km/h) -2,12 0,094042 N/(km/h)								
47.2.1	Fahrzyklus								
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit								
48	Abgasemissionen								
1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)									
CO	35,2	mg/km							
THC		mg/km							
NMHC		mg/km							
NOx	35,0	mg/km							
THC + NOx	41,3	mg/km							
NH3		ppm							
Partikelmasse	1,07	mg/km							
Partikelzahl	2,76*10 ⁶	#/km							
Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)									
CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch									
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen									
a) CO ₂ -Emissionen									
innerorts	g/km								
außerorts	g/km								
kombiniert	g/km								
gewichtet, kombiniert	g/km								
b) Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch									
innerorts	g/km								
außerorts	g/km								
kombiniert	g/km								
gewichtet, kombiniert	g/km								
Abweichungsstator									
2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridfahrzeugen									
Stromverbrauch gewichtet/kombiniert									
Elektrische Reichweite									



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

GK 504244
 Nummer der Zulassungsbescheinigung

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodas
 im internetbasierten Zulassungsver-
 fahren freigegeben. Dokument nur
 unbeschädigt gültig.

CHV5

D.1	Marke	Mercedes-Benz		
D.2	Typ	908BA35		
D.3	Modellbezeichnung	Sprinter		
(2)	Mercedes-Kennzeichen	Mercedes-Benz		
(2.1)	Code m. (2)	2222	(2.2) Code m. (2.1)	000 00000 -
E	Formzahl	W1V9071351M184268	(3) Hersteller	8
J	Farbengruppe	10	(4) Farbe	6300
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug- klasse und des Aufbaus	LKW GBSCHL. KASTEN M. LADEGERÄT		
R	Farbe des Fahrzeug- rahmens	-	(11) Code	-
P.1	Hubraum in cm³	1950	(12) Code	-
P.3	Leistung in kW (PS)	110/3800	(13) Code	-
K	Art der Kraft- übertragung	Diesel	(14) Code	0002
(17)	Bezeichnung der Kraft- übertragung	-	(15) Code	-
(25)	Zusätzliche Merkmale der Zulassungsbescheinigung	ERSATZ FÜR UNGÜLTIGEN 2B-TEIL 11/FAHRZEUGBRIEF:		

Übergangskennzeichen
 7181625
 W:320

Unterschrift: KO

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : VIN



Bild 13 : Ladebordwand



Bild 14 : Einstieg vorne links Lackabtragungen
Folie Einstieg vorne links schadhaft



Bild 15 : Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Zustandsbericht

Kennzeichen

CW S2035

Leasingrückläufer	CW S2035
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	11.05.2026, per e-Mail
Besichtigung	22.05.2026 um 09:00 Uhr
	HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Der auf den 22.05.2026 bezogene Zustandsbericht des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Reparaturkosten	1.150,00 EUR	1.368,50 EUR
Minderwert	982,00 EUR	1.168,58 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.05.2026 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.05.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	CW S2035
Tag der Erstzulassung	04.04.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.04.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906 / 315 CDI Sprinter Lang HA
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	2222 / 000

Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V9071351N184268
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Achsen / angetr. Achsen	2 / -
Radstand	3665
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	REINWEISS
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	156.512

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			
2 links	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Ladebordwand

Hersteller PALFINGER

Ausstattung Fahrgestell

ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Achsübersetzung $i = 3,923$, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, COC-Papiere, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Einstiegriff an Ecksäule hinten rechts, Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk Stabilisierung Stufe I, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Generator 14 V/200 A, Geräuschmaßnahmen, Getriebe: 6-Gang-Schaltung ECO Gear 360, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennwand, Haupttank 71 Liter, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Markierungsleuchten, seitlich, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg, Pannenmanagement, Polster: Stoff, Radio: Radiovorrichtung, Radio: Vorrichtung für digitales Radio DAB, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür rechts Lade-/Fahrgastraum, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz, Start-Stopp-Funktion, Tachometer km/h, Trennwand durchgehend, Verbandtasche, Verzurrösen, Vorrichtung Remote Services Plus, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wegfall Fahrzeugabsenkung, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung N1, Zulassungsbescheinigung, Teil II

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Zustand nicht akzeptabel

- Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen (Bild 15)
- Einstieg vorne links Lackabtragungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
- Folie Einstieg vorne links schadhaft, erneuern (Bild 14)

Schlusswort

Die Dienstleistung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Zustandsbericht Rechedaten

Kennzeichen

CW S2035

Fz-Bewertungsdaten

Hersteller: Mercedes-Benz
Typ: 906
Verkaufsbez.: 315 CDI Sprinter Lang HA
Fz-Ident Nr.: W1V9071351N184268
Bewertungsdatum: 22.05.2026
Erstzulassung: 04.04.2022
Ausstellung Zul.besch. Teil I: 04.04.2022
Alter in Monaten: 49

Ausstattung

Neupreis Anteil %* Anrechn.*

Laufleistungskorrektur

GW+Ausst. Anteil %

LL-Soll:
LL-Ist: 156.512

Räder / Reifen

			mm	Art*	Neupreis	Anteil %	Anrechn.
1	L	235/65 R 16	6	A / O			
		121/119 R					
1	R	235/65 R 16	6	A / O			
		121/119 R					
2	L	235/65 R 16	6	A / O			
		121/119 R					
2	R	235/65 R 16	6	A / O			
		121/119 R					

Legende: S/ Sommer W/ Winter S/B/ Strasse/Baustelle G/ Gelände A/ Ganzjahres LW/ Laufwerk ER/ Ersatzrad
/O Original /R Runderneuert /S Schaden /N Nachgeschnitten /F Runflat

Zustand nicht akzeptabel

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen	650	-100	-650
Einstieg vorne links Lackabtragungen, lackieren mit Lackaufbau	350	-52	-182
Folie Einstieg vorne links schadhaft, erneuern	150	-100	-150
	1.150		-982 EUR

Zwischensumme Ausstehende Reparaturen gesamt **-982 EUR**

Zwischensumme netto gesamt **-982 EUR**

Bewertungsergebnis

Minderwert **-982 EUR**

Legende: Die Anzeige ist gerundet, die Berechnung erfolgte mit Nachkommastellen.

Alle Werte ohne MwSt.!

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	380299
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	Sprinter
Variante	DE - Pr2 315 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024 2.0 CDI
Listenpreis	62.356,00
VIN	W1V9071351N184268
Erstzulassungsdatum	1.4.2022
Kennzeichen	CW S2035

Schadensfälle der int. Belegnummer: 380299 27.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117041	20.11.2023	Fahrerseite Außenspiegel	194,63
2024102642	13.02.2024	Fahrerseite Außenspiegel	242,70
2024108125	30.05.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.291,23