

Volkswagen

VOLKSWAGEN T-ROC (D11)(12.2021->2025) R-LINE MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TSI ACT 5-TÜRIG

VIN: WVGZZZA18TV022470




Beschreibung

	Zulassungsdatum 15/10/2025	Laufleistung 32776 km
Farbe Grenadillschwarz Metallic	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 146	Hubraum 1498
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
003	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren




004

Stoßfängerleiste / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



005

Motorhaube / -

Kratzer

Akzeptabel



006

Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



007

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Ersetzen



008

Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



009


Türeinstieg / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren



010	Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
011	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen
 			
012	Tür / Hinten Links	Delle	Ersetzen
  			
013	Kotflügelzerleiste / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
 			
014	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
 			
015	Innenraum komplett / -	Fleck	Reinigen



016	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Reparieren
017	Innenraum komplett / Innenraum Innen ¹	Nicht konform	Reinigen

¹ Starker Rauchgeruch, Ozonbehandlung

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer




Kotflügelzerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer




Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer




Kotflügelzuerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzuerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Kotflügelzuerleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzuerleiste / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck




Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck



Innenraum komplett / - / Fleck



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle