| DATA PERIZIA | LO |
|---|---|
| 18/10/2025 | E |

| VEICOLO (MARCA - MODELLO | TELAIO | 1^ IMMATRICOLAZ. |
|---|---|---|
| FORD Kuga 3 serie Kuga 1.5 EcoBl. 120CV aut. 2WD ST-Line X | | 01/01/1970 |

| KM. | COLORE. | TIPO SMALTO |
|---|---|---|
| 54629 | Grey Matter | METALL/DOPPIO |

| CODICE PARTE | VOCI DI DANNO<br>LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL | SR | | LA | | VE | | ME | | PREZZO LISTINO | DCMS % | RICAMBI IVA esclusa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diff. | TEMPO | Diff. | TEMPO | Diff. | TEMPO | Diff. | TEMPO | | | |
| | Pulizia Interna | | | | | | | | | | | |
| | Calotta retrovisore est. blu metallizz. SX | | | | | L | | | | | | |
| | Porta post. SX | L | | L | 1,20 | L | | | | | | |
| | Modanatura paraurti post. P/assist.parch. | S | | S | | S | | | | | | |
| | Paraurti post. P/assist.parch. primer | | | | | M | | | | | | |
| | Scomposizione paraurti | | | | | | | | | | | |
| | Parafango post. DX | L | | | | L | | | | | | |
| | Porta post. DX | M | | | | M | | | | | | |
| | Porta ant. 05/21> DX | M | | | | M | | | | | | |
| | Maniglia porta ant. primer DX | | | | | L | | | | | | |
| | Calotta retrovisore est. nero DX | | | | | L | | | | | | |
| | Ripiano cappelliera ebano 10/21> | S | | S | | S | | | | | | |

| TOTALE TEMPI | SR | LA | VE | ME | TOTALE RICAMBI |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6,25 | 1,20 | 12,30 | 0,00 | |

| ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % | ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE | ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA | TOTALE ORE SUPPLEMENTARI | TOTALE ORE VERNICIATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1,85 | | 1,60 | | |

NOTE

Pneumatico ant dx - Pirelli - 225/65/17 - estivo - 6 mm
Pneumatico ant sx - Pirelli - 225/65/17 - estivo - 6 mm
Pneumatico post dx - Pirelli - 225/65/17 - estivo - 6 mm
Pneumatico post sx - Pirelli - 225/65/17 - estivo - 6 mm
Ruotino
Periziato con tempo sereno
Veicolo sporco e malstoccato si riserva per ulteriori danni occulti

| | |
|---|---|
| RICAMBI | |
| MATER. DI CONSUMO<br>ORE €/ORA | |
| USO DIME | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI | |
| MANODOPERA CARR.<br>ORE €/ORA | |
| MANODOPERA MECC.<br>ORE €/ORA | |
| **IMPONIBILE** | |
| IVA | |
| TOTALE COMPLESSIVO | |

FERMO TECNICO GIORNI

# VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 17:29

VIN: Targa: Merchant:

## VEHICLE DETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Targa | | First Registration | **2024-02-22** |
| Marca | N/A | Mileage | N/A |
| Modello e Allestimento | | Keys | N/A |
| VIN | | Owners | **1** |
| Merchant | | Seats | **5** |
| Branch | | Previous Use | **AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE** |
| KW | **88.3** | VAT | N/A |
| CC | **0** | Country | **IT** |
| Fuel | **GASOL** | Euro | **EURO6** |
| GPL | **Non presente** | Cambio | **Non presente** |
| Gancio | N/A | | |

## CAR PHOTOS (44)


*Front left*


*Front left*


*Front left*


*Interior front*


*Interior front*


*Interior rear*


*Interior rear*


*Interior rear*


*Rear*


*Rear*


*Trunk*


*Trunk*


*Trunk*


*Interior front.*


*Left side front*


*Front left*


*Left side front*


*Left side front*


*Left side front*


*Additional photos (optional)*


*Left side front*


*Rear door left*


*Rear door left*


*Rear*


*Rear fender left*


*Rear fender left*


*Rear fender left*


*Rear fender left*


*Left side rear*


*Left side rear*



*Left side rear*



*Left side front*



*Front door left*



*Front door left*



*Left side front*



*Left side front*



*Left side front*



*Rear door left*



*Left side rear*



*Center console and dashboard*



*Center console and dashboard*



*Speedometer with started engine*



*Navigation on.*



*Engine compartment*