DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR1J45GBU NY558314	Fecha matriculación	23/08/2022	Color	Crystal Pearl
Marca	DS	Matrícula	0329LZW	Cuentakilómetros	29 933 km
Modelo	DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300 4x4 PERFORMANCE LINE	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA LUCENI



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓


Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

Neumáticos

Michelin 235/50/19 V Verano 4.0 mm

Michelin 235/50/19 V Verano 4.0 mm



Michelin 235/50/19 V Verano 4.0 mm

Michelin 235/50/19 V Verano 4.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-