

12 de septiembre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	AZUL-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	DS - DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +	FECHA 1ª MATRICULACION	02/09/2021
VIN		KILOMETROS	87.472
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	05/09/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek
PART OF **CED** GROUP

3

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__(9514111555-
6598LSR).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__(9514111555-
6598LSR).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__(9514111555-
6598LSR).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

7

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__ (9514111555-
6598LSR).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek
PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__(9514111555-
6598LSR).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **C D** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__ (9514111555-
6598LSR).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__(9514111555-
6598LSR).DOC



FESD_20250905_103914



FDEL_20250905_103923



FFLT_20250905_103936



FESD_20250905_103940



Fopertek
PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__ (9514111555-
6598LSR).DOC



FTLTI 20250905_103945



FTRAS 20250905_103951



FESD 20250905_103955



FLTD 20250905_104001




Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__ (9514111555-
6598LSR).DOC



FFLTD_20250905_104005



FESD_20250905_104015



FSALP_20250905_104025



FASDEL_20250905_104027



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__ (9514111555-
6598LSR).DOC



FASTRAS_20250905_104035



FMLTRO_20250905_104045



FESD_20250905_104058



FESD_20250905_104112



FESD_20250905_104117



FESD_20250905_104119



FESD_20250905_104210



FLLAN_20250905_104307



Fopertek

PART OF **C D** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__ (9514111555-
6598LSR).DOC



FESD_20250905_104309



FESD_20250905_104312



FESD_20250905_104324



FESD_20250905_104420



Fopertek

PART OF **C D** GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__ (9514111555-
6598LSR).DOC



FESD_20250905_104433



FESD_20250905_104435



FESD_20250905_104444



FESD_20250905_104451



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-PRE-
93-2025__(9514111555-
6598LSR).DOC



FESD_20250905_104531



FESD_20250905_104534



FESD_20250905_104536



FESD_20250905_104547



FESD_20250905_104632



FESD_20250905_104634



FESD_20250905_104643



FESD_20250905_104701



FESD_20250905_104754



FESD_20250905_104800



FESD_20250905_104817



FESD_20250905_104821



FESD_20250905_104827



FESD_20250905_104828



FCOKCOMB_20250905_104832



FESD_20250905_105210



FESD_20250905_105220



FVOL_20250905_105223



Foto documentación 1



Foto documentación 1



GISTEKPR © VIAN AS AUTOMOBILE, S.L. **ORDEN DE REPARACIÓN** GISTEKPR ©

CONTROLES VISUALES EN RECEPCIÓN (no prejuzga sobre defectos o fallos no aparentes)

CONTROLES INTERIORES **CONTROLES EXTERIORES PARTE DELANTERA** **CONTROLES EXTERIORES PARTE TRASERA**

Kilometraje actual: 87.472 ☐ Suma anterior ☐ Neumáticos delanteros ☐ Neumáticos traseros ☐ Escobilla limpiaparabrisas ☐ Escobilla limpiaparabrisas ☐ Rueda de repuesto ☐ Kit de reparación ☐ Fecha de próxima inspección técnica: ☐ B. En buen estado / D. Defectuoso

22% 30% 75% 100%

Marcar los botones correspondientes:

OTROS: ☐ El cliente espera en el taller ☐ Si / ☐ No ☐ Medio de transporte ☐ Int. / ☐ Ext. ☐ Acuerdo limpiata ☐ Comentario / reserva:

GARANTÍA

DESCRIPCIÓN DE AVERÍA y/o TRABAJOS A REALIZAR QUE SOLICITA EL CLIENTE **ESTIMACIÓN**

1 - 62737 - CLIENTE MANIFIESTA QUE FALLA APERTURA MALETERO SE QUEDA A LA MITAD

2 - 62737 - Y NO CIERRA AL DAR AL INTERRUPTOR

FINISACIÓN DE CONTRATO !!

Observaciones:

ACUERDO CLIENTE

Fecha de Apertura OR: 05/09/2025 15:28 Fecha de recepción vehículo: 05/09/2025 15:28 Fecha prevista de entrega: 05/09/2025 16:28

Nº de tarjeta de identificación:

Origen de puesto: ☐ Vehículo puesto fuera de terreno por: ☐ Vehículo puesto bajo de terreno por: ☐

Asesor de Servicio DS: JAVIER CASADO LIZANO

Para el taller: FIRMA AUTORIZADOR DE SERVICIO DS

IMPORTE ESTIMACIÓN

Retorno taller: ☐ Si / ☐ No ☐ Operación preventiva: ☐ Si / ☐ No ☐ Feedback: ☐

Asistencia en el Distrito Municipal de Zaragoza, Tiemo 3205, Folio 112, Hija Z31527, Inscripción 11, C.I.F.: B50912771

GISTEKPR © GISTEKPR ©

Foto documentación 1