

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	220	-----	-----	9.6	-----	-----
Extra-urban conditions	147	-----	-----	6.5	-----	-----
Combined	174	-----	-----	7.6	-----	-----
Weighted, combined		-----	-----		-----	-----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values						CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]					
			Petrol/Diesel g/km		LPG / CNG g/km		Others g/km		Petrol/Diesel [L]		LPG / CNG [L]/[m³]		Others [L]	
Low			286		-----		-----		12.6		-----		-----	
Medium			190		-----		-----		8.4		-----		-----	
High			162		-----		-----		7.2		-----		-----	
Extra High			174		-----		-----		7.7		-----		-----	
Combined			188		-----		-----		8.3		-----		-----	
Weighted, combined			-----		-----		-----		-----		-----		-----	

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): CUPRA
0.2. Type: KL
Variant: CFDFNBX1
Version: AD7CAD7GC0014BIML1CAF17A8I
Commercial name: CUPRA LEON SP
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB37WZ_A0_0805-VSS-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-5Q0_0V_0182_000-VSS-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KL_DNFB_AD7_A-000
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-DQ381_7A_19_002-WWV-1
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable): PR-AU_00109_00_000-WWV-1
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WWV-1
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: M1
0.4. Vehicle category: SEAT, S.A.
0.5. Company name and address of manufacturer: Autovía A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell
- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right A-pillar, glued or bonded
Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right
Vehicle identification number: VSSZZZKLZNR019996
Date of manufacture of the vehicle: 2021-11-30

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*14 issued on 2021-07-28 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2021-11-30

Martorell, 2021-11-30

Joaquín Serra Oliveras
Director Quality Assurance

Adrià Martín Milà
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKLZNR019996




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 13 : Folge vorne rechts Glanzgedreht, verschrammt



Bild 14 : Felge vorne rechts Glanzgedreht, verschrammt



Bild 15 : Stoßfänger vorne rechts, verschrammt



Bild 16 : Servicenachweise Ölzetel

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4276883
Hersteller	Cupra
Model	León
Variante	DE - Kb5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, 2021 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	41.524,36
VIN	VSSZZZKLZNR019996
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	M PS1596

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4276883

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023103313	03.02.2023	Vorderachse	
2026103552	02.03.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.104,33

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 155 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.03.2022	Letzte Zulassung	08.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 2.0 TSI 4Drive DSG VZ
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKLZNR019996
HSN / TSN	7593 / ARU	Schlüssel-Nr.	10640140
Km-Stand abgelesen	49736	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Anthrazit / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR	S / O	6 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR	S / O	6 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR	S / O	6 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Allradantrieb 4Drive, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium", Bremsleuchte, dritte, CUPRA CONNECT, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Drive Profile CUPRA, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic, Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 8J x 19" "Exclusive I Black/Silver", glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose 12-V im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Türverkleidung in Lederoptik, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 12.01.2026 bei Kilometerstand 43.467
bis Wartung verbleiben:	11.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts Glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne rechts, verschrammt, (Bild 15)