

# MG

ZS

VIN:LSJWS4394SZ279116



## Description

<b>N° d'immatriculation</b>	<b>Date de 1ère immatriculation</b>	<b>Odomètre</b>
	24/09/2025	15813 km
<b>Couleur</b>	<b>Année modèle</b>	<b>Capitonnage</b>
Blanc		
<b>Nombre de portes</b>	-	<b>Generation</b>
<b>Type de boîte</b>	<b>Nombre de sièges</b>	
Automatique	5	
		<b>Puissance</b>

## Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

## Détails de l'inspection







<b>Lieu de l'inspection</b>	<b>Date de l'inspection</b>	<b>Date de validation de l'inspection</b>
	22/04/2026	23/04/2026

## Contrôles

<b>Problème moteur au démarrage</b>	<b>Véhicule non apte à la circulation</b>
Non	Non

## Dommages et corrections

#	Élément	Domma g e	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
002	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair

			
003	Pare-chocs / Arrière	Éraflure	Acceptable
			
004	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
			

### Éléments amovibles

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages                                 |
| <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric                                    | <input type="checkbox"/> Double de clé                                 |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre                        | <input type="checkbox"/> Filet de separation                     | <input checked="" type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input type="checkbox"/> Outillage de bord                      | <input checked="" type="checkbox"/> Plaque arrière               | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique           |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours                        |  |  |

### Pneus principaux

<b>Avant Gauche</b>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	5.2 mm
<b>Avant Droit</b>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	5.1 mm
<b>Arrière Gauche</b>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	6.4 mm
<b>Arrière Droit</b>	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Éraflure



Pare-chocs / Arrière / Éraflure



Porte / Avant Droit / Enfacement



Porte / Avant Droit / Enfacement