

Hyundai IONIQ 1.6 GDi Comfort – Plus
2020 – 77 kW / 105 PK – Hybride Benzine – Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	KMHC851CGLU173918
Eerste registratie	03-03-2020
APK geldig tot	10-03-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	84.081 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	08-07-2026
Definitieve kilometerstand	84.081 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.580
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2020	 Vermogen 77 kW / 105 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 84.081 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Apple CarPlay – Android Auto	Cruise control	
Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 4

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes
--------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (8)

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Dak - Uitdeuken zonder spuiten

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter voorrand - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter spiegelhuis - Uurtarief

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter achterraand - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voordeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepar)

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Voorbumper - Voorbumper vervangen (spuiten & arbeid)

Schade banden / velgen - Band / velg
linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voorrand - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Achterbumper - Achterbumper spuiten (compleet)

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
12-02-2020		Importeur
03-03-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
24-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
10-03-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- alarmsysteem
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- audio installatie premium
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels met verlichting
- buitenspiegels verwarmbaar
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go
- DAB
- dimlichten automatisch
- draadloze telefoonlader
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- grootlichtassistent
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 17"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- rijstrooksensor met correctie
- schakelpaddles
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- vermoeidheids herkenning
- zij airbag(s) voor

