

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002450606        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 28.05.2026 11:47  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10686340          |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZKM1PR027472 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                           |
| <b>Hersteller:</b>                  | Cupra                         |
| <b>Modell:</b>                      | Formentor                     |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ARH                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 14.04.2023                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 44.420 km                     |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                     |
| <b>Farbe:</b>                       | "Magnetic Tech"               |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | "Magnetic Tech"               |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                  |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)               |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang              |
| <b>Polsterart:</b>                  | Teilleder                     |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz - Palomino-Braun |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                             |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 04.2026     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein        |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 03.04.2025  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 27.230 km   |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 250 Tag(e)  |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten                                                                  | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                                                                 |
| 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa                                                   | Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -                                                 |
| 4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C                                                              | -                                                                                                              |
| 4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid | Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)                                                            |
| 6-Gang-Automatikgetriebe                                                                       | Einton-Signalhorn                                                                                              |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                           | Elektrisch einstellbare Motorsport- Schalensitze in Stoff, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket) |
| Abwicklung Serie                                                                               | Embleme                                                                                                        |
| Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung                                      | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr. 0ED.B / 0EK.A                                                      |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung                                      | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                                |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                      | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                                                             |
| Ambientelicht Ausführung 2                                                                     | Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)                                                             |
| Angehobener Ladeboden hinten                                                                   | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                          |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                          | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-                                                                          |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                            | Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner                                          | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch                                            |
| Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)                                        | Fernlichtassistent                                                                                             |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                         | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar             | Feststellbremse                                                                                                |
| Außenspiegelgehäuse lackiert                                                                   | Formteilhimmel ungeteilt                                                                                       |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                            | FPK-Medium                                                                                                     |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+                                                                      | Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                     |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                          | Frontantrieb                                                                                                   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                              | FULL LINK                                                                                                      |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                     | Fußhebelwerk                                                                                                   |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                       | Gepäckraumauskleidung mit Staufächern                                                                          |
| Bordwerkzeug                                                                                   | Gepäcktaschen an Rückenlehnen                                                                                  |
| BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)                                                 | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Chrom-Paket                                                                                    | Grossdach-System                                                                                               |
| Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten                                             | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch                                                |
| Dachreling, schwarz                                                                            | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung                                                          |
| Dämpfung hinten, Sportausführung                                                               | Heckspoiler                                                                                                    |
| Dämpfung vorn                                                                                  | Hybrid-Antriebssystem PHEV                                                                                     |
| Datenträger für EU, integriert                                                                 | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                           |
| DC/DC Wandler 3,0 KW                                                                           | Kabel für Wechselstrom-Ladestation (16 A) (Mode 3)                                                             |
| Dekor-Einlagen                                                                                 | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dekor-Einlagen für Konsole                                                                     | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                       |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                                          | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Digitaler Radioempfang                                                                         | Kennzeichenträger vorn (groß)                                                                                  |
| Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                                               | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite      |
| Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung                                 | Klimakomfortscheibe                                                                                            |

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                            | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige                      |
| Kompensor Ausf. 1                                                         | Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)                                             |
| Kopfstütze für Vordersitz                                                 | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                       |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                              | Ohne Sonderspezifikationen                                                            |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                         | Ohne Steckdose                                                                        |
| Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)                                         | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                   |
| Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A                                                | Ohne Tilgergewicht Lenkrad                                                            |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                        | Ohne Trennwand                                                                        |
| Lautsprecher, vorn und hinten                                             | Ohne Überführungsausrüstung                                                           |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                          | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                                |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                       | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                                    |
| LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert                          | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                      |
| Leichtmetallräder 8J x 19                                                 | Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum                                    |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne         | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                      |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                             |
| Linkslenker                                                               | Ohne zusätzliche Bereifung                                                            |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                   | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                     |
| Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent                            | Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)                                              |
| Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)              | Pannens-Set                                                                           |
| Mit Multifunktionskamera                                                  | Panorama-Ausstelldach, elektrisch                                                     |
| Mit Projektionsleuchte (Spiegel)                                          | Parklenkassistent                                                                     |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)                                         | Privater Notruf                                                                       |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                              | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                              |
| Mittelarmlehne vorn                                                       | Radstand                                                                              |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                           | Rechtsverkehr                                                                         |
| MPV Formentor                                                             | Regionscode " ECE " für Radio                                                         |
| Müdigkeitserkennung                                                       | Reifen 245/40 R19 94W                                                                 |
| Navigationsgerät-High                                                     | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                                |
| Nebelscheinwerfer                                                         | Reifendruckkontrolle                                                                  |
| Nebelschlussleuchte                                                       | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne                     |
| Nicht Heissland                                                           | Safe & Driving XL (für Navigationssystem)                                             |
| Nichtraucherausführung                                                    | Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                  | Scheibenbremsen hinten                                                                |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                        | Scheibenbremsen vorn                                                                  |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                        | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                              |
| Ohne Car2X                                                                | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung         |
| Ohne Feuerlöscher                                                         | Schublade unter dem rechten Vordersitz                                                |
| Ohne Fußmatten                                                            | Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn                         |
| Ohne Head-Up Display                                                      | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                        |
| Ohne Individualeinbau                                                     | Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )                                          |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                   | Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung         |
| Ohne Schalthebelknopf/-Griff                                              |                                                                                       |

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.  
höhen-einstellbar  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf  
Sonnenblende und B-Säule  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sportausstattung CUPRA Formentor VZ  
Sportsitze vorn  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-  
home Funktion automatisch  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Teilleder  
Typprüfland Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Vier-Lenkerachse  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Zierleisten schwarz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 3,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 3,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 5,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/40 R 19 94 W | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                            | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Motor                              | Tierverbiss          | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 2  | Alufelge glanzgedreht vorne links  | Kratzer              | Optische Wertminderung                                        |
| 3  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts | Kratzer              | Optische Wertminderung                                        |
| 4  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)   | Abgelaufen           | Erneuern                                                      |
| 5  | Heckklappe                         | Delle(n)             | Kaltdrücken                                                   |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                            | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Motorhaube                         | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Tür vorne links                    | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Tür vorne rechts                   | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Alufelge glanzgedreht hinten links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unfallfahrzeug:</b>                            | Ja                                    |
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Nein                                  |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                    |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKM1PR027472

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(28.05.2026 11:32) Fzg. Wird im AH abgemeldet!!

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Tierversbiss - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

