

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	124	----	----	5.4	----	----
Extra-urban conditions	100	----	----	4.4	----	----
Combined	109	----	----	4.8	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	165	----	----	7.3	----	----
Medium	132	----	----	5.8	----	----
High	118	----	----	5.2	----	----
Extra High	140	----	----	6.1	----	----
Combined	135	----	----	5.9	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R17 91V#6.5JX17 ET48;

##205/60 R16 92H#6.0JX16 ET45:##215/45 R18 89V#7.0JX18 ET47:##195/60 R16 89H M+S

#6.0JX16 ET45:##

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

0.2.1. Commercial name:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

0.4. Vehicle category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

SEAT

KJ

XDAAA

FD7SFD7CW0094BI2A1AAFA8H

ARONA

IP-MQB27SZ_A1_0549-VSS-1

AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1

09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000

RL-DO200_7F_17_012-WVW-1

PR-VW_00219_00_000-WVW-1

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

On the right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

VSSZZZKJZNR098889

2022-04-11

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*36 issued on 2022-01-26 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-04-11

Martorell, 2022-04-11

Daniel Corina Munuera

Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKJZNR098889

1. Number of axles / wheels: 2 / 4
3. Powered axles (number, position): 1 Axle 1
Interconnection of powered axles: -----
- 3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated
4. Wheelbase[mm]: 2552
- 4.1. Axle spacing [mm]: 2552
5. Length [mm]: 4153
6. Width [mm]: 1780
7. Height [mm]: 1532
13. Mass in running order [kg]: 1239
- 13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1257
16. Technically permissible maximum masses:
16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 1640
16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 890 / 800
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 2740
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.1. Drawbar trailer [kg]: -----
18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1100
18.4. Unbraked trailer [kg]: 610
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 55
20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG
21. Engine code as marked on the engine: DLA
22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke
23. Pure electric: no
- 23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----
24. Number and arrangement of cylinders: 3, in Line
25. Engine capacity [cm³]: 999
26. Fuel: petrol
- 26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle
- 26.2. Type of dual fuel engine: -----
27. Maximum power
27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 81.00 / 5500
27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor): -----
27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----
27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type):	automatic									
28.1. Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 190

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1505 / 1485

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 205/55 R17 91V / 6.5JX17 ET48 / A / C1

Axle 2: 205/55 R17 91V / 6.5JX17 ET48 / A / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AB

40. Colour of vehicle: RED

41. Number and configuration of doors: 5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary (dB(A) at min⁻¹): 75.10 / 3750

Drive-by (dB(A)): 66.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

Parameters for emission testing of Vind:

47.1. Test mass [kg]: 1332

47.1.1. Frontal area [m²]: -----

47.1.2. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]
106.490990	0.132000	0.035467

- 47.2. Driving cycle: 3b
- 47.2.1. Driving cycle class: -----
- 47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}): no
- 47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Petrol / Diesel	153.0	22.8	20.4	43.1	-----	-----	0.3000	0.03E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Petrol / Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

- 48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)
- 48.2. Declared maximum RDE values (if Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11
- Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Antennenstab zerrissen




Bild 14 : Antennenstab zerrissen



Bild 15 : Original Füllflasche fehlt




Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 21 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 25 : Tür hinten links, eingedellt, drücken




Bild 26 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 105 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.06.2022	Letzte Zulassung	27.06.2022
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Arona 1.0 TSI OPF DSG FR
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJZNR098889
HSN / TSN	7593 / ARJ	Schlüssel-Nr.	40851918
Km-Stand abgelesen	54879	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Rot / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	3 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach in den vorderen Türen, Airbags, Ambientebeleuchtung (zweifarbige) in den vorderen Türen, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Bordcomputer, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling und Designelement in der C-Säule in Chromfarben, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht im Heckspoiler integriert, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Getränkehalter, 2 vorne, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibe beheizbar mit Zeitabschaltung, Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraum beleuchtet, Kopfstützen in Höhe einstellbar, vorne und hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Fahrzeugdach lackiert in Midnight Schwarz Metallic, Magnetic Grau Metallic oder Weiß, Lackierung: Uni mit Fahrzeugdach in abweichende Farbe, Lenkrad: Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Klima-Komfort-Paket, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: 8,25"-Media-System, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic 26/3", Räder: Tyre fit, SEAT Drive Profile, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Sitze: Sportsitze vorne im "FR"-Design, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wählhebel in Leder, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
P3Z	Lackierung: Fahrzeugdach in Wagenfarbe
	Lackierung: Individuallackierung Desire Rot
PZ2	Navigation: Navigationsdaten Europa inkl. MAPCARE (auf SD-Karte) für Navigationssystem
PST	Paket: Ablagen-Paket
PW1	Paket: Winter
ZN1,R3C	Radio: 9,2"-Media-System mit Navigationssystem und Full Link
PXX	Voll-LED-Scheinwerfer
PB1	Wireless Charger in V.mit Navigationssystem und Parklenkassistent

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 22.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Antennenstab zerrissen, erneuern
(Bild 13, 14)
2. Original Füllflasche fehlt, erneuern
(Bild 15)
3. Tür hinten links, eingedellt, drücken
(Bild 24, 25)
4. Tür hinten rechts, eingedellt,
instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau (Bild 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 16, 17)
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 26, 27)
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 20, 21)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)

Fehlende Teile

1. Digitaler Servicenachweis fehlt