

Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE
2016 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat - Nette auto |
Achteruitrijcamera | Apple Carplay

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAUZGW812568
Eerste registratie	12-02-2016
APK geldig tot	12-06-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	87.471 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	17-07-2026
Verwachte kilometerstand	87.494 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	35
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 9

Achteruitrijcamera	Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting
Lichtmetalen velgen	Navigatie	Parkeersensoren			

Aanwezig bij voertuig 8

Digitaal onderhoud	Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje
Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel	Bandenreparatieset		

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2016	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 87.471 km	 BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Blauw
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2021

Schades (11)

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
12-02-2016	Eerste toelating	
18-05-2016		Autobedrijf
07-09-2017	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
15-02-2024		Autobedrijf
26-02-2024		Autobedrijf
10-06-2024		Particulier
10-10-2025		Particulier
13-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
12-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dakspoiler
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- knie airbag(s)
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 16"
- multimedia-voorbereiding
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio-CD/MP3 speler
- regensensor
- sportstoelen
- start/stop systeem
- stuur en versnellingspook (kunst)leder
- stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuurbeheersing snelheidsafhankelijk

vermoeidheids herkenning

warmtewerend glas

zij airbag(s) voor

Extra foto's

