

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002422444
Besichtigt am:	29.04.2026 09:30
Berichts-Nr:	10514347
FIN:	WAUZZZFY0R2063404

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	30.04.2024
Laufleistung:	21.326 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.200 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Elektrische Luftzusatzheizung
AdBlue-Tank	Elektromechanische Servolenkung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Erhö.h.der Serienkraftstoffertbefüllung
Akzentflächen schwarz matt	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Assistenzpaket Tour	Federung Standard
Audi active lane assist	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Fußhebelwerk "Standard"
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V
Audi Soundsystem	Ganzschutthaube (System Konfektionshaube)
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumabdeckung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gurtanlegekontrolle
Basis	Halteassistent
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Becherhalter	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Businesspaket	Kategorie 0
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Selbstabholer
Dachreling in Schwarz	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachspoiler	Keine Aktionsausführung
Datenmodul Europa	Kindersicherung, manuell
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dieselmotor	

Kofferraumbodenmatte	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kopfstützen vorn	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kraftstoffbehälter	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladeboden	Ohne Spurwechselassistent
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ländergruppe A	Ohne Trittstufe
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Vorkonditionierung
LED-Heckleuchten	Ohne Wandhalterung
LED-Scheinwerfer	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zus. Warnleuchten
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mild-Hybrid	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	PKW-Ausführung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro mit ultra Technologie
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder der Serie
Nicht Heissland	Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne Ablagepaket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Alcohol Interlock	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Beleuerung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Car2X	Rückfahrkamera
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	S line
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic (für Allrad)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kennzeichenträger vorn	Sitzheizung vorn
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Smartphone-Interface
Ohne Ladedose	Sondersteuerung

Sondersteuerung I/VP
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung SWIN
Steuerungsnummer 8
Steuerungsnummer Einparkhilfe plus
Stoff Synonym
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY0R2063404

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

