

Seat

IBIZA 1.0 TSI S&S115CV MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKJ2TR577733



Descripción

Matrícula 7282NKF	Fecha de matriculación 30/01/2026	Kilometraje 10275 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Cuero/Piel sintética
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 85 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 08/07/2026	Fecha de peritación aprobada 09/07/2026
---	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Limpieza interior del vehículo	✗ Dirty

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Interior completo / -	Sucio	Limpieza
			
002	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 15 "	Rayado	Reparar
			
003	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
004	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Sustitución
			
005	Estribo / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	195 / 55 / 16 /	5.4 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	195 / 55 / 16 /	5.4 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	195 / 55 / 16 /	5.2 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	195 / 55 / 16 /	5.2 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Interior completo / - / Sucio



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Estribo / Delantero Derecho / Abolladura