


Volkswagen

VOLKSWAGEN TIGUAN (CT1)(11.2023->) 1.5 ETSI 96 KW GOAL MILD-HYBRID 96 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 96 KW ETSI) 5-TÜRIG

VIN: WVZZZCT2TW514680



Beschreibung

|                                    |                                          |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Kennzeichen                        | Zulassungsdatum<br>02/12/2025            | Laufleistung<br>32581 km |
| Farbe<br>Grenadillschwarz Metallic | Jahr<br>2024                             | Polster<br>-             |
| Anzahl der Türen<br>5              | Anzahl der Sitze<br>5                    | Generation<br>-          |
| Karosserietyp<br>SUV               | CO2<br>144                               | Hubraum<br>1498          |
| Getriebe<br>Automatisch            | Motortyp<br>Verbrennung                  | Kraftstoff<br>Benzin     |
| Anzahl Gänge<br>7                  | Antriebsstrang<br>Vorderradantrieb (FWD) | Max. Leistung<br>96 KW   |

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

| #   | Element                     | Defekt | Korrektur |
|-----|-----------------------------|--------|-----------|
| 001 | Warnleuchte Inspektion      | Fehlt  | Ausführen |
|     |                             |        |           |
| 002 | Füllflasche Nothilfekit / - | Fehlt  | Ersetzen  |
|     |                             |        |           |
| 003 | Kompressor Nothilfekit / -  | Fehlt  | Ersetzen  |



004

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



005

Tür / Hinten Links

Delle

Smart Repair



006

Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



007

Windschutzscheibe / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |          |                                  |      |
|---------------|----------|----------------------------------|------|
| Vorne Links   | GOODYEAR | 235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Vorne Rechts  | GOODYEAR | 235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten Links  | GOODYEAR | 235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten Rechts | GOODYEAR | 235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen | 6 mm |

Kommentar

## Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen