

Zustandsbericht II



Vorgang

Ihr Auftrag vom

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum

Referenznummern

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen		Fahrzeugident.-Nr.	W1VVNLSZ6P4294889
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Mercedes-Benz	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	V 300 d 4MATIC extralang	Laufleistung abgelesen	51.143 km
Erstulassung	07.02.2024	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Sitzplätze / Türen	7 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.950 ccm / 174 KW

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:						
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension		Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55R17 103V	neu	1 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55R17 103V	neu	1 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55R17 103V		6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55R17 103V		6 mm
Reservebereifung: ohne						

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	Nebenschlüssel ist zentral eingelagert
✗ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht	Airbag Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite	Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	Armlehnen Fahrgastraum
Außenspiegel asphärisch, beide	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	Außentemperaturanzeige
Beleuchtung im Haltegriff Fond	BlueEfficiency-Paket
Start/Stop-Anlage Motor	Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum	Bremsassistent
Bremssystem mit ABS+ASR	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Einstiegsgriff hinten	Einstiegsleuchten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
Fahrassistenz-System: Pannenmanagement	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	Fensterheber elektrisch 2-fach
Feststellbremse elektrisch	Feststeller Schiebetür (Aktiv)
Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Gurtstraffer	Haltegriffe im Fond
Handschuhfach abschließbar	Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
Heckscheibe heizbar	Karosserie/Aufbau: Bus
Karosserie/Aufbau: extra lang	Kindersicherung
Kombiinstrument mit Farbdisplay	Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)	Kopf-Airbag-System (Windowbag)
Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite	Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	Leuchtweitenregelung
Mercedes-Benz Notrufsystem	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT	Partikelfilter
PKW-Zulassung	PTC Heater
Radstand 3430 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückspiegel innen	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Regensensor	Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System	Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
Tagfahrlicht	Vlies-Batterie 92 Ah
Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)	Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
Wartungsintervall-Anzeige Assyst	Wegfahrsperre

Serienausstattung

Wärmeschutzverglasung	Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
-----------------------	---------------------------

Sonderausstattung

Ablagenetz an Vordersitzlehne links	Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
Airmatic (Luftfederung)	Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
Anhängelast 2500 kg	Dachreling (Aluminium eloxiert)
Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz	Diebstahl-Warnanlage
Fahrassistent-Paket	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
PRE-SAFE-System	Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Plus
Fahrassistent-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic	Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts	Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
Heckscheibe aufstellbar	Hold-Funktion
Innenausstattung: Zierteile Doppelstreifen Optik	Innenraumlicht-Paket
Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)	Fußraumbeleuchtung vorn
Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot	Intelligent Light System LED
Heckleuchten LED	Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
Komfort-Klimaautomatik Thermotronic	Innenraumfilter: Pollenfilter
Kraftstofftank: vergrößert	Lenkrad (Leder)
LM-Felgen 7x17 (20-Speichen)	Metallic-Lackierung
Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
Freisprecheinrichtung Bluetooth	WLAN-Hotspot
Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	Park-Paket
Parktronic-System (PTS)	Rückfahrkamera
Scheibenwaschanlage beheizt	Schiebetür rechts elektrisch
Sitz-Komfort-Paket	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung	Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
Spiegel-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
Sport-Paket Exterieur	Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	Urban Guard Fahrzeugschutz
Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	Zusatzheizung (Warmwasser)

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22)

Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20) **instandgesetzt**

Seite links

Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 29, Bild 30)

Spiegelgehäuse rechts Blinker, verkratzt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Schiebetür rechts, beschädigt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 33, Bild 34)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorn links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 23, Bild 24)

Technik

Fahrwerk komplett, vermessen und einstellen

Zubehör, Bordwerkzeug

Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen

Sonstiges

Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Ohne Zuordnung

Tür vorne links eingedellt und verkratzt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)

Sitzschienendichtung lose, ersetzen (Bild 27, Bild 28)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

—

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 16 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links eingedellt und verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Tür vorne links eingedellt und verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Reifen, vorn links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 24 Reifen, vorn links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Spiegelgehäuse rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen



Bild 26 Spiegelgehäuse rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Sitzschienendichtung lose, ersetzen



Bild 28 Sitzschienendichtung lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair




Bild 30 Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 33 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair




Bild 34 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair