

Historial del Vehiculo -7109-MDS

MATRICULA	FECHA COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite - Nueva
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	Aceite motor - 05W30
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
7109-MDS	15/04/2024	29261	MAN	REV Long Life 01	Rellenar niveles
7109-MDS	24/07/2024	44211	NEU	2 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 225/55 R18 TUR6 102Y XL TL X1 WAR//22785 / Turismo/ VERANO
7109-MDS	24/07/2024	44211	NEU	2 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 225/55 R18 TUR6 102Y XL TL X1 WAR//22785 / Turismo/ VERANO
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Serv inspección 60000 KM
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Aceite motor - 05W30
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Filtro aire - Nueva
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Filtro aceite - Nueva
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Filtro antipolen - Nueva
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Filtro combustible - Nueva
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
7109-MDS	17/10/2024	55374	MAN	REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos
7109-MDS	20/03/2025	72435	MAN	REV 075.000	Arandela / tapón cárter - GOMA
7109-MDS	20/03/2025	72435	MAN	REV 075.000	MANO DE OBRA
7109-MDS	20/03/2025	72435	MAN	REV 075.000	Aceite motor - 05W30
7109-MDS	20/03/2025	72435	MAN	REV 075.000	Filtro aceite - Nueva
7109-MDS	20/03/2025	72435	MAN	REV 075.000	Rellenar niveles
7109-MDS	20/03/2025	72435	MAN	REV 075.000	Tasas reciclado residuos
7109-MDS	03/04/2025	73458	NEU	4 NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 225/55 R18 102V / 4x4 / TODO TIEMPO
7109-MDS	03/04/2025	73458	NEU	4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO DOS EJES
7109-MDS	03/04/2025	73458	NEU	4 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 225/55 R18 102V / 4x4 / TODO TIEMPO
7109-MDS	03/04/2025	73458	NEU	4 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 225/55 R18 102V / 4x4 / TODO TIEMPO
7109-MDS	03/04/2025	73458	NEU	4 NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 225/55 R18 102V / 4x4 / TODO TIEMPO
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter - GOMA
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección frenos
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Aceite motor - 05W30
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Líquido frenos - IAM
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Filtro aceite - Nueva
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Serv mantenimiento
7109-MDS	30/09/2025	96087	MAN	REV Long Life 03	Serv insp filtro antipolen
7109-MDS	23/01/2026	110329	FFP	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO DEL IZQ
7109-MDS	25/03/2026	120018	MAN	REV 120.000	Correa accesorios
7109-MDS	25/03/2026	120018	MAN	REV 120.000	Arandela / tapón cárter - GOMA

7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	Filtro aceite - Nueva
7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	Aceite motor - 05W30
7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	Filtro combustible - Nueva
7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	Filtro aire - Nueva
7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	MANO DE OBRA
7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
7109-MDS	25/03/2026	120018 MAN	REV 120.000	Tasas reciclado residuos
7109-MDS	26/06/2026	135011 NEU	2 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 225/55 R18 102Y XL TUR6 MO *//4800001 / Turismo/ VERANO
7109-MDS	26/06/2026	135011 NEU	2 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 225/55 R18 102Y XL TUR6 MO *//4800001 / Turismo/ VERANO



PEUGEOT 3008

1.5 BLUEHDI 96KW SS ALLURE PACK EAT8

VIN	VF3MCYHZUNS199394
Primera matriculación	1/2/2023
Kilometraje del vehículo	135.090 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/7/2026 12:01:33	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann A CORUÑA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	1/2/2023
Modelo	3008	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF3MCYHZUNS199394	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Si
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	7,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,5 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,5 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,5 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



9 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Faro Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



4 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales

