TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 14.10.2026
Protokollnummer: 48476908
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

VXKUPHNKSP4217720

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	40.578 km
Hersteller	Opel	**Restlauf bis Service**	12 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	**HU (Bericht lag vor)**	10/2028
Fahrgestellnummer	VXKUPHNKSP4217720	**Leistung**	74 kW
Hubraum	1.199 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	04.09.2023	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung	10/2026, 39.502 km	**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Fulda	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Fulda	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 14.10.2026
Protokollnummer: 48476908
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	**Laufleistung (abgelesen)**	40.578 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNKSP4217720	**Erstzulassung**	04.09.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	0,00 €	0,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	0,00 €	0,00 €
Mwst. (19%)	**0,00 €**	**0,00 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**0,00 €**	**0,00 €**

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Protokollnummer:	**48476908**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Protokollnummer:	**48476908**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **OPEL**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **P**
	Version	: **HNKS-X1B500**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **CORSA**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HNK___ATN8544B-VR3-0
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HNS_____0402-VR3-0
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-EQ
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_ATN85051-VR3-0
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HN_CMPD___5401-VR3-0

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	PSA AUTOMOBILES SA **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :	
	(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : **an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - genietet**	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **im Motorraum**	
0.9.	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VXKUPHNKSP4217720**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **25/07/2023**

mit dem in der am **11/04/2023** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*25** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 25/07/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 14/08/2023

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS889399
DE0509

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	: 2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	: 1 Achse 1 -
		-
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert	

Hauptabmessungen

4.	Radstand	: 2540 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	: 2540 mm
5.	Länge	: 4055 mm
6.	Breite	: 1745 mm
7.	Höhe	: 1435 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	: 1165 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	: 1208 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	: 1645 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.: 890 kg
		2.: 870 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: 2845 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers	: - kg
18.3.	Zentralachsanhängers	: 1200 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	: 580 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	: 55 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN05
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm³ 3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.	Einstoffmotor	
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	74 kW bei 5500 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 0.2807
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,0636	0,1085	0,1654	0,2194	0,2621	0,3225	0,399	0,4796	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 192 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1500 mm
		2.: 1500 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A
		2.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	: blau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

www.PS-Team.de
046CC0159309

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

VIN: VXKUPHNKSP4217720

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 66 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1279 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1 3.0. f0 : 82.4 N
47.1.3.1. f1 : -0.136 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03374 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47 2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7 x10 [11]

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 [11]
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 [11]

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	154	122	105	126	122
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.8	5.4	4.6	5.6	5.4

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.14

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen-Radkombinationen :

A1	-	195/55 R16 81H	205/45 R17 84H	-	-	-		
	-	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-		
A2	-	195/55 R16 81H	205/45 R17 84H	-	-	-		
	-	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-		

-
-
-

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5672260
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Elegance 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	24.620,29
VIN	VXKUPHNKSP4217720
Erstzulassungsdatum	4.9.2023
Kennzeichen	M-BU 1815

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5672260 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025100341	07.01.2025	| Heckklappe| Stoßfänger hinten	1.731,17

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn