DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VF3M4DGZU PS024948	Fecha matriculación	27/03/2023	Color	Gris Artense
Marca	PEUGEOT	Matrícula	1988MFT	Cuentakilómetros	32 603 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CAMPO REAL



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm






Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Daños externos

2



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

9



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

6



Elemento	Alfombra maletero
Posición	Trasero
Daños	No conforme
Comentarios	-

Otros Daños

1

Elemento	Forfait de combustible
Posición	-
Daños	No conforme
Comentarios	-

10

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Testigo revision