

Toyota Yaris 1.0 VVT-i Aspiration
2017 - 51 kW / 69 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VNKKL3D370A258961
Eerste registratie	19-08-2017
APK geldig tot	12-09-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	118.557 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	03-08-2026
Definitieve kilometerstand	118.557 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	998
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	99
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 3

- Achteruitrijcamera
- Airco
- Klimaatregeling

Aanwezig bij voertuig 2

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)

Merk band	yokohama
Velgen	15
Band breedte	175 mm
Band hoogte	65 mm



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 51 kW / 69 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 118.557 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2022

Schades (15)

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Slijtage
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Vloermatset Versleten, Vervangen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade
Anders
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Hoedenplank/Kofferafdekking Ontbreekt, Vervangen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair



Omschrijving
Deur V L Kras(sen), Spotrepair

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Poliijsten



Omschrijving
Deur A L Kras(sen), Polijsten

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Poliijsten



Omschrijving
Deur V R Kras(sen), Polijsten

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Wieldop A R Kras(sen), Vervangen


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

Anders



Omschrijving

Scherp A L Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

Polijsten



Omschrijving

Buitenspiegel R kap Kras(sen), Polijsten


Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

Anders



Omschrijving

Motorkap Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop V L Kras(sen), Vervangen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

Anders



Omschrijving

Deur V R Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop V R Kras(sen), Vervangen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Vervangen

Omschrijving

Wieldop A L Kras(sen), Vervangen



Schade exterieur - Dak

Soort schade


Roest

Oplossing

Anders

Omschrijving

Dak Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)



Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders

Omschrijving

Bumper A Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
01-08-2017		Importeur
19-08-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
30-07-2022		Autobedrijf
24-08-2022		Lease
21-11-2025		Lease/verhuur
21-11-2025	Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
12-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteruitrijcamera	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth
bots herkenning en activatie	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	
buitenspiegels in carrosseriekleur	buitenspiegels verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	
electronic climate control	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling
grootlichtassistent	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)			
lederen versnellingspook	multimedia-voorbereiding	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar
radio-CD/MP3 speler	regensensor	rijstrooksensoren	stuur leder
stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar		
sturbekrachtiging	verkeersbord detectie	zij airbag(s) voor	

