



OPEL Corsa 1.2T XHL S/S GS 100
Corsa 1.2T XHL S/S GS 100

VIN	VXKUPHNEKP4050275
Primera matriculación	30/3/2023
Kilometraje del vehículo	17.926 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/7/2026 9:30:57	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Campa Fleet Center Valencia 2
------------------------	------------------	---	--

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	OPEL	Primera matriculación	30/3/2023
Modelo	Corsa	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VXKUPHNEKP4050275	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,6 mm	Otro	195/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Continental	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,7 mm	Continental	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,7 mm	Continental	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Salpicadero/Tablero Instrumentos

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Pieza No Original
Modo de reparación	Reemplazar



7 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

