

Information véhicule



Marque:	JEEP	Plaque d'immatriculation:	[REDACTED]
Boîte de vitesses:	Automatique	Couleur de la carrosserie:	Gris Foncé
Modèle:	Compass 2 Limited	NIV:	ZACPJFCW6NPR96711
Type de carburant:	Hybride rechargeable	Puissance:	
Version:		Première immatriculation	14/10/2022
Kilométrage:	108912 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	3	Avant	2
Droite	1	Gauche	2
Intérieur	1	Roues	3

Photos commerciales





Camera de recul

Oui

Dommages

Capot

Eclat(s)

Acceptable

Avant




Ciel de toit

Tache

Nettoyer

Intérieur



Garnit. zone de chargement

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Arrière





Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Griffe(s)

E - Remplacer

Roues



Kit réparation pneu

Vide

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Arrière




Moulure d'aile ARD

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Droite





Moulure porte ARG

Griffe(s)

Acceptable

Gauche




Moulure porte AVG

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Gauche



Pare-chocs AV

Mauvaise réparation

Peindre

Avant



Pneu AVD

Hors tolérance

E - Remplacer

Roues




Pneu AVG

Hors tolérance

E - Remplacer

Roues



Tapis de coffre

Incomplet

E - Remplacer

Arrière



Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté		235/55/18/104/Y	Autre	2,5 mm
Avant Droite	Eté		235/55/18/104/Y	Autre	2,3 mm
Arrière Gauche	Eté		235/55/18/104/Y	Autre	5,8 mm
Arrière Droite	Eté		235/55/18/104/Y	Autre	5,7 mm

Contrôles

Câble de charge	Câble standard (220V)	Cache bagages	Oui
Carnet d'entretien	Oui	Catégorie	Vehicule particulier
Certificat immatriculation (original)	Non	Certificat immatriculation (original)	N/A
Compresseur	Oui	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Cric	P/A	Entretien	OK
Kit réparation	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Nbre clés télécommandes	2	Nbre clés total	2
Nbre sièges	5	Niveau carburant	25
Nombre appuis-têtes	5	Roue de secours	P/A
Type de jantes (montées)	Aluminium		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.