

Renault

RENAULT TRAFIC KASTEN (06.2014->) L2H1 3,0T KOMFORT MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW BLUE DCI DIESEL FAP KAT KASTEN STANDARD

VIN: VF1FL000175796772



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	11/11/2025	43925 km
Farbe	Jahr	Polster
GLETSCHERWEISS	2023	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	3	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	1997	Automatisch
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	9
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	110 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen



005 Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel



006 Seitenwand / Links
Material : Metall

Delle

Reparieren



007 Zierleiste Seitenwand / Links

Kratzer

Ersetzen



008 Zierleiste Seitenwand / Hinten Links
Lackiert : Nein / Material : Kunststoff / Verchromt : Nein

Kratzer

Ersetzen



009 Seitenwand / Hinten Links
Material : Metall / Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



010 Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Smart Repair



011	Laderaum / Hinten Material : Metall	Kratzer	Akzeptabel
-----	---	---------	------------




012	Seitenwand / Unten Hinten Rechts Material : Metall / Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
-----	---	-------	------------



013	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
-----	---------------------------------	-------	------------



014	Außenspiegelkappe / Vorne Rechts Schalentyp Rückspiegel : Verkleidung Seitenspiegel / Material : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen
-----	---	-----------	----------



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Füllflasche Nothilfe/- / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Laderaum / Hinten / Kratzer



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Gebrochen

