

Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 69661471

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 62978321 Datum 09.10.2024 KM-Stand 177621

(2) Kennzeichen		Marke	Nissan	Hubraum	1461 ccm
(1) Fahrgestell-Nr.	VSKTBAM20U0043842	Type	M20M	(4) KM-Stand	190495
(5) Fahrzeugklasse	M1	Erstzulassung	12.09.2012		

Zulassungsbesitzer Martin Georg Josef Gröger Prüfgewicht 1220 kg Techn. zul. Gesamtmasse 0 kg

(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit					
Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)	
1	L 3,90	R 3,60	2	L 3,90	R 3,50
			Eigengewicht	Wirkung (%)	
			BBA	124,50	
			HBA ein Kreis der BBA	61,83	
1.4 Feststellbremse					
Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)	
2	L 2,90	R 2,60			
			Bremsenart	Wirkung (%)	
			FBA	45,96	
1.8 Bremsflüssigkeit leichter Mangel					
Wasseranteil:	Aktuell		SiedeTemp.:	Aktuell	
H ₂ O				172 °C	
2.1 Mechanischer Zustand / 2.1.3 Zustand des Lenkgestänges/der Lenkgelenke schwerer Mangel (behaben)					
⁽¹⁰⁾ Bemerkung: Spurstange Re & Li defekt					
3.4 Scheibenwischer schwerer Mangel (behaben)					
⁽¹⁰⁾ Bemerkung: Wischerblätter Vo schmieren					
4.1 Scheinwerfer / 4.1.1 Zustand und Funktion leichter Mangel					
⁽¹⁰⁾ Bemerkung: Beide Scheinwerfer leicht matt					
6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.2 Auspuffrohre und Schalldämpfer leichter Mangel					
⁽¹⁰⁾ Bemerkung: leichte Anrostungen					
8.4 Andere umweltrelevante Positionen / 8.4.1 Flüssigkeitsverlust leichter Mangel					
⁽¹⁰⁾ Bemerkung: Kurbelwellen-Simmerring Getriebe seitig leicht undicht (L) Turbolader leicht undicht (L)					
⁽¹⁰⁾ Bemerkung: Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Positiv					
Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6					

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

(7) **Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt,
der Verkehrs- und Betriebssicherheit:**

leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:

Farbe: weiß

Nr.: TCJ3920

(8) **Nächste Begutachtung** 09.2026
 (3) **Prüfort** Mäder
 (3) **Druckdatum/Zeit** 25.09.2025 10:16
 (9) **Prüfstelle** Autoservice Fischer KG



(9) **Erstellt durch** Michael Fischer


 (9) **Unterschrift des Prüfers**

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.