



Renault Captur-2020:

N° Chassis:	VF1RJB00168696876	Version:	RENAULT Captur / 2019 / 5P / SUV Business E-Tech hybride 145 -21
1 ^{ère} MEC:	18/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	172157	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Bleu Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées):	Noir
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Tôle		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total:	2	Cache bagages:	
Nbre clés télécommandes:	2	Phares Xenon/LED/Laser:	
Type de climatisation:	Clim. automatique	Camera de recul:	
		Revêtement de siège:	Tissu / Autre

Pneu

215/60/17/100 V			
Pneus d'été:	AVG	Pirelli: 55%	AVD
	ARG	Pirelli: 50%	ARD
			Pirelli: 60%
			Pirelli: 50%


Profondeur de pneu AVG	4.5
Profondeur de pneu AVD	4.4
Profondeur de pneu ARG	4.9
Profondeur de pneu ARD	5.0
Taille de pneu AVG	215/60 R 17 100 V
Taille de pneu AVD	215/60 R 17 100 V
Taille de pneu ARG	215/60 R 17 100 V
Taille de pneu ARD	215/60 R 17 100 V
Type de pneu AVG	Toutes saisons
Type de pneu AVD	Toutes saisons
Type de pneu ARG	Toutes saisons
Type de pneu ARD	Toutes saisons
Marque de pneu AVG	264
Marque de pneu AVD	264
Marque de pneu ARG	264
Marque de pneu ARD	264

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler			




Console centrale, Griffe(s), Smart repair



Intérieur, Tache, Nettoyer



Revêtement assise ARD, Brûlé, Smart repair



Garniture intérieur, Cassé, E - Remplacer



Joint de porte ARG, Déchirure, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Griffe(s), Peindre



Optique AVG, Griffe(s), 67 - Lustrage



Boîtier rétroviseur ext D, Eclat(s), Peindre



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer

