ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
5548	**SANTANDER CONSUMER RENTING**	**040**	**RCA**

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
JET NAPOLI	**JET NAPOLI**	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	**GY094XZ**	**-**	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
	000		**NON ACCERTATO**

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
21/07/2026	**21/07/2026**	**JET NAPOLI**	**RIP**	**da iniziare**	**65**		/ /

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - **()**			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - **Tel.** -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
RENAULT - CLIO «V» 1.0 SCE	**GY094XZ**	**VF1RJA00X74546901**	**21/03/2025**


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
	38943	% **50**	**BIANCO**	**pastell/doppi**	**DA VERIFICARE**	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie
€ 13.100,00			

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al **28/04/2026**	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Copricerchio ruota ant. dx. - Graffio Dx									
Copricerchio ruota ant. sx. - Graffio Sx									
Copricerchio ruota post. dx. - MANCANTE Dx									
Copricerchio ruota post. sx. - Graffio Sx									
Paraurti ant. - Rottura									
RIPIANO COPERTURA VANO BAGAGLI - MANCANTE									
GOMMINI COPRIPEDALI - USURA									
SECONDA CHIAVE - MANCANTE									
Parafango ant. dx. - Ammaccatura Dx									
Porta ant. sx. - Graffio Sx									
Porta post. sx. - Graffio Sx									
Portello post. - Graffio									
Porta post. dx. - Graffio Dx									
Porta ant. dx. - Graffio Dx									
Paraurti post. - Graffio									
VOLANTE - USURA									
RETROVISORE EST. SX. (RIP.) - Graffio Sx									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
		A1						

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: CDC PRESENTE COPIA CONFORME. N.1 CHIAVE PRESENTE. RUOTA DI SCORTA PRESENTE. VEICOLO SPORCO. RISERVA DI DANNI.
Perizia eseguita c/o JET NAPOLI

Software House		Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 03.2026	**27/07/2026**	**ed engineering data S.r.l.**	**0000**	**1 di 1**

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it