

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002539586
Besichtigt am: 03.07.2026 11:39
Berichts-Nr: 10939470
FIN: WAUZZZF52RN003385



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Cabrio/Roadster
Hersteller:	Audi
Modell:	S5
HSN / TSN:	0588 / BKV
Erstzulassungsdatum:	19.12.2023
Laufleistung:	33.236 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Verdeck schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	260 kW (354 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Drehstromgenerator 100-150 A
6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06M.C	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
6-Zylinder-Ottomotor 3,0 L/260 KW (24V) TFSI, homogen	Einparkhilfe plus
Grundmotor ist: TM8/T9I/TH9	Einsatz für bleifreie Betankung
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektromechanische Servolenkung
Abwicklung Serie	Embleme
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Akustikverdeck vollautomatisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Akzentflächen schwarz glänzend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Ambiente-Lichtpaket plus	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funktionspaket Reifen
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Glanzpaket
Ausstattung Welt	Gurtanlegekontrolle
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang	Halteassistent
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 420A (75Ah)	Infotainmentpaket Smartphone
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kategorie 0
Bremssättel rot lackiert	Kein Selbstabholer
Cabriolet	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dach in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kennzeichenträger vorn
Dachreling, Entfall	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze
Datenmodul Europa	Klarglas
Dekoreinlagen Carbon Atlas	Kofferraumbodenmatte
Digitaler Radioempfang	KomfortEinstieg
Doppelton-Signalhorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortpaket Spiegel	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Sonnenschutzrollo
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Spurwechselassistent
Kopfraumheizung vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kopfstützen vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ländergruppe A	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Heckleuchten plus	Ohne zus.Warnleuchten
Lendenwirbelstütze, pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ottomotor
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	PKW-Ausführung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	quattro
Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S- Prägung	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mit Multifunktionskamera	Räder Audi Sport, 5-Doppelarm, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Speichen-Cavo, 8,5Jx19, Winterreifen 255/35 R19
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Radschrauben Standard
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
N.N.N. Ausführung 1	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 255/35 R19 96Y xl
Ohne AdBlue-Tank	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Alcohol Interlock	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reserverad platzsparend
Ohne Anhängavorrichtung	Rückfahrkamera
Ohne Beleuderung	Rücksitzbank mit Ablageschale im Sitz
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S- Schriftzug (ECE)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn
Ohne Heckspoiler	Smartphone-Interface
Ohne integriertes Mautsystem	Sonnenblenden vorn
Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum	spezielles Typschild EU
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sportfahrwerk
Ohne Ladeboden	Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

Sportsitze vorn
Spurverlassenswarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung SWIN
Steuerungsnummer 8
Stoßfänger S-Modell
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
USB-Ladeschnittstellen im Fond
Variante " S "
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Windschott
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Tür vorne links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF52RN003385

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar

mehrere Steinschläge



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Tür vorne links - Kratzer - Polieren



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Funktionspaket Reifen aus Handzettel nicht auffindbar





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939470
vom: 04.07.2026

2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Funktionspaket Reifen aus Handzettel nicht auffindbar

NICHT VORHANDEN