

Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000921177-IT867	Numero di contratto:	793103
Targa:			

Dati del veicolo			
Volvo XC60;Suv;;Automatic;			
Numero di telaio:	LYVUZK9V7RB901819	Chilometraggio Rivelato:	20369 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	14.05.2024 /	Data e luogo Perizia:	26.05.2026 Pastorano
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni

- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti anteriore | Mancante
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica




Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Mancante



3. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature