

Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00872689381



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	04/04/2024	85938 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Noir		-
Nombre de portes		Generation
-		-
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Break	Puissance	Thermique
	115 HP	
Energie	Type de véhicule	
Die se l		

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	29/06/2026	30/06/2026

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok	Propreté de l'extérieur du véhicule	✗ Sale

Dommages et corrections

#	Élément	Dommages	Correction
001	Entrée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture

			
002	Barre de toit / Droit	Aucun	Remettre / refixer
			
003	Extérieur complet / -	Sale	Nettoyage
004	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
			
005	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
006	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
007	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
008	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation

				
009	Aile / Avant Gauche	Rayure	Acceptable	
				
010	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture	
				
011	Bas de caisse / Gauche	Rayure	Peinture	
				
012	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Acceptable	
				
013	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	
				
014	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	
				

015	Porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
016	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation
			
017	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Acceptable
			

Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Carnet de garantie
- ☒ Clé plip
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Plage arrière
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de separation
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Cric
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	Inconnu	205 / 50 / 17 / Été	6.7 mm
Avant Droit	Inconnu	205 / 50 / 17 / Été	6.6 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.4 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	3.5 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Barre de toit / Droit / Aucun



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Gauche / Rayure



Aile / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Bas de caisse / Gauche / Rayure



Bas de caisse / Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure