


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNE1 S4042928	Erstzulassung	14.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI9055	Laufleistung	7 394 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Ohne Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz **Frankenbach Schweinfurt**




The image grid contains 18 photographs: 1. Front-left exterior view; 2. Front view; 3. Front-right exterior view; 4. Rear-right exterior view; 5. Rear view; 6. Open trunk; 7. Rear-left exterior view; 8. Driver's side interior; 9. Remarketing label with VIN and license plate; 10. Passenger's side interior; 11. Front-right exterior view; 12. Driver's side interior; 13. Front-left exterior view; 14. Front view; 15. Rear view; 16. Close-up of the front wheel; 17. Close-up of the rear wheel; 18. Close-up of the front wheel.

Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✘
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✘
Serviceheft	✘
Bordmappe komplett	✘
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen


The diagram shows a car with four wheels. Each wheel is labeled with 'Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm'. A separate image of a Goodyear tire is shown to the right.

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-
		Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	0,00€
---------------------	--------------