



CITROEN C3

VIN	VF7SXHMRVNT672053
Primera matriculación	6/2/2023
Kilometraje del vehículo	34.010 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	19/5/2026 10:55:55	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	6/2/2023
Modelo	C3	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF7SXHMRVNT672053	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable



7 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Guarnic Tapa Tras


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

