



## OPEL Crossland 1

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VIN                      | W0V7H9ED8P4206523 |
| Première immatriculation | 17/08/2023        |

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

|                      |                     |                      |  |
|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Date de l'inspection | 08/10/2025 09:05:45 | Adresse d'inspection |  |
|----------------------|---------------------|----------------------|--|

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

|                          |                   |                         |                      |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| VIN                      | W0V7H9ED8P4206523 | Transmission            |                      |
| Type de carrosserie      | Berline           | Nbre sièges             | 5                    |
| Nbre portes              | 5                 | Nombre appuis-têtes     | 5                    |
| Première immatriculation | 17/08/2023        | Couleur intérieur       | Noir                 |
| Type de carburant        | Essence           | Couleur carrosserie     | Gris                 |
| Marque                   | OPEL              | Catégorie               | Vehicule particulier |
| Modèle                   | Crossland 1       | Couleur tableau de bord | Noir                 |
| Boîte de vitesses        | MAN 6 VIT         |                         |                      |

### DOCUMENTS ET CLÉS

|                         |     |                                       |     |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Camet d'entretien       | Oui | Manuel d'utilisation                  | Oui |
| Nbre clés total         | 1   | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clés télécommandes | 1   | Certificat immatriculation (original) | N/A |

### OPTIONS

|                 |     |                    |           |
|-----------------|-----|--------------------|-----------|
| Camera de recul | Oui | Nature de peinture | Metallisé |
|-----------------|-----|--------------------|-----------|

## DOMMAGES

### Extérieur

---



#### 1 | Carrosserie

Type de dommage

Sans dégâts

Mode de réparation

Pas de réparation

---

## Photos commerciales

