



Cliente:
Número de informe:

Datos del Vehículo

JEEP - RENEGADE (BU) 5P (18-)

Número de bastidor:	1C4NJCEA6RPP85313	Kilómetros:	8.885
Fecha matriculación:		Fecha visita:	12/11/2024
Año de fabricación:		Lugar de inspección:	CAMPA SALOMON
Combustible:		Sistema de navegación:	Si
Color:	BLANCO	Número de llaves:	1
Manual de mantenimiento:	NO	Propietario de vehículo:	Stellantis
Nivel combustible:	1/2	Ubicación vehículo:	Campa Guadalix

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Verano	BRIDGESTONE	TURANZA - 215/60R17	4mm
Delantero – Derecho	Verano	BRIDGESTONE	TURANZA - 215/60R17	4mm
Trasero – Izquierdo	Verano	BRIDGESTONE	TURANZA - 215/60R17	4mm
Trasero – Derecho	Verano	BRIDGESTONE	TURANZA - 215/60R17	4mm
Rueda recambio	Verano	GOODYEAR	VECTOR - 215/60R17	0mm

Resumen Económico			
Capítulo	Importe Neto	IVA 21%	Importe Bruto
Coste Reparación Daños por mal uso	0,00€	0,00€	0,00€
Coste Reparación/Reposición faltantes	0,00€	0,00€	0,00€
Coste Reparación Daños mecánicos	0,00€	0,00€	0,00€
Coste Reparación Cargo Seguro	0,00€	0,00€	0,00€
Coste Reparación Carrocerías y Lunas	316,88€	66,54€	383,42€
Coste Reparación Total	316,88€	66,54€	383,42€
Valor relativo del vehículo 100%			
Depreciaciones	2,81€		

Equipamiento	
<ul style="list-style-type: none"> · ADAS - SIST APARCAM TR C/CAMARA · ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL · ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL · DIFERENCIAL - CAMBIO ESPECIFICO · TODO TERRENO - 5 PUERTAS · LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES · LUCES - PILOTO MATRICULA C/LEDS · ACCESORIOS - REJILLA C/PERSIANA ACTIVA · ACCESORIOS - TUBO EN PARAGOLPES · RETROVISORES - EXT C/INDICADOR DIRECCION · LUCES - FAROS ANTINEBLA LED · RETROVISORES - C/CARCASA BLANCA C/ESTRELLAS DORADAS · INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO DE INSTRUMENTOS TFT 10,25" · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA TELEMATICO · INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS · INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO CON CUENTARREVOLUCIONES · TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO MALETERO RESISTENTE AL AGUA · INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV SECUENC APERTURA/CIERRE · AUDIO/MULTIMEDIA - PAQUETE ACUSTICO EXTRA · SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDSLUMBRANTE AUTOMATICO · VOLANTE Y MANDOS - MANDOS MULTIFUNCION EN VOLANTE · ACCESORIOS - CORTINA BANDEJA TR C/TAPA EQUIPAJES · AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB · AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB TIPO A EN SEGUNDA FILA · AUDIO/MULTIMEDIA - ORDENADOR DE A BORDO · ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR ELEC · AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB · VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE GRILLZ · PROGRAMA DE VENTAS - ITALIA/CENTRO EUROPA · INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS · COMBUSTIBLE - MOTOR GASOLINA/ELECTRICO · GENERAL - 1.5CC · ANTIPOLUCION - NORMA EU6E · VERSION - GAMA 2024 · TRANSMISION - TRACCION DL · LLANTAS - ALE 7.0JX17" 	<ul style="list-style-type: none"> · ADAS - LIMITADOR VELOCIDAD · ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA · GENERAL - CAMBIO DCT · AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DCT · LUCES - FAROS LEDS · LUCES - PILOTO TR C/LEDS · GENERALES - CAJA VELOCIDADES GETRAG · CRISTALES - SENSOR LLUVIA · TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES CROMADAS · RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE · RETROVISORES - EXT ASFERICO · INSTRUMENTACION CONSOLA - SIN RFHM SOLO TPMS · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES · INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM · ACCESORIOS - ASIDEROS INT · ACCESORIOS - TOMA CORRIENTE TR INT · TAPICERIA/LINEA INT - SALPICADERO GRILLZ · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA C/INSERCIONES EN VINILO · SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE · INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA DE SONIDO PREMIUM · ACCESORIOS - PARASOL C/ETIQUETA HOMOLOGACION ECE16 · ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS · AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO DE CONECTIVIDAD EMEA · AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO "HIGH" 10.1" DISPLAY C/NAVEGADOR · ASIENTOS - COND C/REG MANUAL 6 VIAS Y ACOMP 4 VIAS · AUDIO/MULTIMEDIA - CON TOMA USB TIPO A Y C EN PRIMERA FILA · VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO · CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR · POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA · EQUIPO ELECTRICO - VEHICULO ELECTRICO SEMIHIIBRIDO W DESCONECTADO · INYECCION MULTIPUNTO - 1469CC 111KW (150) HYBRID · ANTIPOLUCION - SISTEMA "LIGHTOFF" · ESPAÑA - ESPAÑA · ACABADO TECNICO - SPORT TECH · LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA 17"

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input type="checkbox"/>	I.T.V.	<input type="checkbox"/>

Informe del Inspector**Observaciones:**

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total de las piezas	Deprec.	Importe
Exterior	Antena	Carrocería y Lunas	Sustitución			0,00 €	13,39 €		13,39 €
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Reparación			3,90 €	0,00 €		3,90 €
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación			3,90 €	0,00 €		3,90 €
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura	199,50 €	0,00 €				199,50 €
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura	0,00 €	99,00 €				99,00 €
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Exterior	Descuento sobre material	Carrocería y Lunas				0,00 €	0,00 €	2,81 €	-2,81 €

SUMA TOTAL **SIN IVA** 316,88€
 21% IVA 66,54€
 SUMA TOTAL **CON IVA** **383,42€**

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate,

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

Perito tasador	Control de calidad
<i>En ALGETE a 17 de noviembre de 2024</i>	<i>En MADRID a 17 de noviembre de 2024</i>

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista Bastidor



Vista Kilómetros



Vista Interior

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Documentación



Vista Portón trasero interior y bandeja



Vista Kit antipinchazos



Vista Puesto de conducción interior

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso -



Daño Uso -



Daño Uso -



Daño Uso -



Daño Uso -



Daño Uso -

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso -



Daño Uso -



Daño Uso -