DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA4 ST205399	Date d'immatriculation	16/10/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-456-CL	Odometre	6 407 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Outillage de bord	✗
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 8.9 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 8.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 7.9 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 7.9 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5		Elément	Pare-choc complet	6		Elément	Haut de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 8.9 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.9 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 V 8.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 7.9 Mm