MACADAM

Matrícula:	**9049-LSC**	Kilometraje:	**123008**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VR7ECYHT2MN529493**	Fecha de puesta en circulación:	**28/07/2021**	Lugar de peritaje:	**P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF**
Marca:	**CITROËN**				
Modelo:	**Berlingo**			Fecha de peritación:	**10/09/2026 1:00:00**
Versión:	**Citroen Talla M BlueHDi 100 S&S LIVE PACK monovolumen compacto 75kW 5P manual**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Furgoneta**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Utilitario**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**6.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**6.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**7.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**7.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**205/60 R 16 92 H**				
Tamaño del neumático DEL DER	**205/60 R 16 92 H**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**205/60 R 16 92 H**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**205/60 R 16 92 H**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **205/60/16/92 H**
DELIZQ **Goodyear: 6 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 7 mm**
DELDER **Goodyear: 6 mm** - TRASDER **Goodyear: 7 mm**

Marca de neumático Tras Iz	**259**
Marca del neumático Tras Dcha	**259**























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**	Condiciones del Vehículo	**Sucio**	Radio	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**Sí**	Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**			Regulador de velocidad	**Sí**

Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**1**
Color carrocería	**Blanco**
Llantas de verano	**Acero**
Kit de reparación	**Sí**
Compresor	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Utilitario**
Segmento	**Segmento 06**

Bandeja de maletero	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador manual**
Documento de matriculación	**Sí**

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control




Tapacubos Rueda Del IZ	Rayado	Reemplazar




Aleta Del Iz	Rayado	Pintar




Puerta Delant Iz	Rayado	Pintar




Aleta Tras Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar




Montante de techo Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero	Rayado	Pintar




Capó	Abolladuras	Aceptable




Aleta Tras Dr	Abolladuras	Reparar + Pintar





Puerta Deslizante DR	Rayado	Pintar




Base de retrovisor ext Dr	Roto	Reemplazar




Guarnic int IZ maletero	Rayado	Reemplazar




Guarnic int DER maletero | Rayado | Reemplazar




Zona Trasera | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Paragolpes Tras | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar





Puerta maletero Tras Iz | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Puerta maletero Tras Dr | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Neumáticos | Sin Daños | Control






Carrocería	Residuos de pegamento	Quitar Adhesivos





https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3djuSmlEIUwiTJR84fbArhdRXOxm3XftjsETd1Ohy1oQ0%3d&language=es-ES