


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS1 SW035356	Erstzulassung	15.07.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-IW 4070	Laufleistung	24 441 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				
					
					
					
					
					


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR		
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR		

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2

Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

1

An open technical manual or inspection form. The left page contains a table with columns for 'Bauteil' (Component), 'Position', 'Beschreibung' (Description), and 'Anmerkungen' (Remarks). The right page contains a table with columns for 'Inspektion' (Inspection) and 'Fehlende Elemente' (Missing Elements). The manual is resting on a dark surface, and a green circle is visible in the bottom left corner of the image.

Bauteil

Inspektion

Position

-

Beschreibung

Fehlende Elemente

Anmerkungen

-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	380,00€
--------------	---------