

Nissan

VIN: SJNFEAF15U7010356



Beschreibung

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
|                  | Zulassungsdatum  | Laufleistung |
|                  | 18/05/2015       | 255062 km    |
| Farbe            | Jahr             | Polster      |
| -                | -                | -            |
| Anzahl der Türen | Anzahl der Sitze | Generation   |
| -                | -                | -            |
| Fahrzeugtyp      |                  |              |
| PKW              |                  |              |

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

02/07/2026

Mechanisch

Detected issues

|                        |      |           |      |
|------------------------|------|-----------|------|
| Motor / Geräusch       | ✓ OK | Dichtheit | ✓ OK |
| Abgasanlage / Klarheit | ✓ OK |           |      |

Mängel

| #   | Element                        | Defekt    | Korrektur |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 001 | Türgriff Außen / Hinten Rechts | Gebrochen | Ersetzen  |




002

Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



003

Warnleuchte Inspektion

Fehlt

Ausführen



004

Bordmappe / -

Fehlt

Ersetzen

005

Ersatzschlüssel / -

Fehlt

Ersetzen

006

Serviceheft / -

Fehlt



Ersetzen

007

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel





008

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel



009

Stoßfänger / Vorne

Nicht konform

Lackieren



010

Kotflügel / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



011

Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel



012

Tür / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel



013

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Akzeptabel



014

Tür / Vorne Rechts

Delle

Akzeptabel



015

Sitz / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Serviceheft

Hauptreifensatz

|               |         |                        |        |
|---------------|---------|------------------------|--------|
| Vorne Links   | FORTUNA | 215 / 55 / 17 / Winter | 3.5 mm |
| Vorne Rechts  | FORTUNA | 215 / 55 / 17 / Winter | 3.5 mm |
| Hinten Links  | FORTUNA | 215 / 55 / 17 / Winter | 6 mm   |
| Hinten Rechts | FORTUNA | 215 / 55 / 17 / Winter | 5.8 mm |

## Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links




Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Vin



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Reifenreparatur-Kit komplett



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links




Hauptreifensatz/ Hinten Rechts



Türgriff Außen / Hinten Rechts / Gebrochen



Türgriff Außen / Hinten Rechts / Gebrochen




Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt