Historial del Vehiculo -8716-MJL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
8716-MJL	27/01/2025	81895	4 NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 195/55 R16 T005 87H TL MICRA WAR//13549 / Turismo/ VERANO
8716-MJL	27/01/2025	81895	4 NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 195/55 R16 T005 87H TL MICRA WAR//13549 / Turismo/ VERANO
8716-MJL	27/01/2025	81895	4 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 195/55 R16 T005 87H TL MICRA WAR//13549 / Turismo/ VERANO
8716-MJL	27/01/2025	81895	4 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 195/55 R16 T005 87H TL MICRA WAR//13549 / Turismo/ VERANO
8716-MJL	25/02/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
8716-MJL	22/10/2024	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
8716-MJL	22/10/2024	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
8716-MJL	22/10/2024	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	GEN06 - ACEITE MOTOR
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	272777764R - FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	20/02/2025	85944	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 75000KM
8716-MJL	20/01/2026	124810	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 195 55 HR16 87 H / Turismo VERANO
8716-MJL	20/01/2026	124810	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 195 55 HR16 87 H / Turismo VERANO
8716-MJL	20/01/2026	124810	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	0229 - SERV INSPECCIÓN 2º AÑO
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	1401 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	A4W0 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO AIRE
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	164009757R - FILTRO COMBUSTIBLE
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	N/CGTTHG858 - SUSTITUIR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	165464PM0A - FILTRO AIRE
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN B
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN

8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO COMBUSTIBLE
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	288908334R - JGO ESCOBILLAS LIMPIA
8716-MJL	08/08/2024	60944	ANUAL 1	6243 - SUSTITUIR ESCOBILLA IZ LIMPIAPARABRISAS / SUSTITUIR ESCOBILLA DR LIMPIAPARABRISA
8716-MJL	07/03/2024	30111	ANUAL 1	valoracion
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
8716-MJL	05/06/2026	133416	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	165464PM0A - FILTRO AIRE
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	1401 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	0056EM - LIMPIAR TAMBORES FRENO
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	164033052R - FILTRO COMBUSTIBLE
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	8660006329 - PASTILLAS FRENO DL
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	8671005975 - JGO DISCOS FRENO DL
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	8550504590 - FILTRO ACEITE
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	3043 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	3410 - SUSTITUIR DISCO FRENO DL IZ
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	GEN07 - ACEITE MOTOR
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	N/CGTTG4601 - RELLENAR LÍQUIDO FRENOS
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	A4W0 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 100000KM
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	N/CDOT4-OEM-0350006 - LÍQUIDO FRENOS
8716-MJL	04/09/2025	108395	ANUAL 1	N/CVER JUEGO - DISCO FRENO DL IZ
8716-MJL	01/07/2025	85945	LUNAS	sustitución parabrisas

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	**VF1RJA00X71226009**
Primera matriculación	**26/7/2023**
Kilometraje del vehículo	**135.346 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**4/9/2026 11:45:09**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann MADRID-2**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**RENAULT**	Primera matriculación	**26/7/2023**
Modelo	**CLIO**	Tipo de carrocería	**Berlina**
VIN	**VF1RJA00X71226009**	Tipo de combustible	**Diesel**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**1**	Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**	Tipo de libro de mantenimiento	**Libro de mantenimiento presente**
Manual de instrucciones	**Sí**		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO


Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar





12 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior








2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Faro Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



4 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Anagrama Modelo TRAS

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




8 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**



11 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Informe de tasación

Fotos comerciales













